



Fondo de Conservación Víal

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) - DV. SANTO TOMAS

Institución: Fondo de Conservación Víal

Objeto: SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8

DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) - DV. SANTO

TOMAS

Área institucional: Gerencia Técnica

Código de adquisición

o contratación:

LIBRE GESTION: FOVIAL LG-086/2018

Monto: \$46,861.46

Nombre de la contraparte:

RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Características de la

contraparte:

EMPRESA SUPERVISORA

Plazos de cumplimiento:

El supervisor se obliga a realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera de este contrato, por todo el tiempo que dure la prestación de los servicios de mantenimiento por parte del contratista, hasta su completa finalización y liquidación final, a

satisfacción del FOVIAL

Fecha de contrato / orden de compra:

11/12/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato /

FOVIAL LG-086/2018

orden de compra: