

Fondo de Conservación Vial

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM
17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) - DV. SANTO
TOMAS

Institución: Fondo de Conservación Vial

Objeto: SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) - DV. SANTO TOMAS

Área institucional: Gerencia Técnica

Código de adquisición o contratación: LIBRE GESTION: FOVIAL LG-086/2018

Monto: \$46,861.46

Nombre de la contraparte: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: EMPRESA SUPERVISORA

Plazos de cumplimiento: El supervisor se obliga a realizar los trabajos de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera de este contrato, por todo el tiempo que dure la prestación de los servicios de mantenimiento por parte del contratista, hasta su completa finalización y liquidación final, a satisfacción del FOVIAL

Fecha de contrato / orden de compra: 11/12/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: FOVIAL LG-086/2018