

Fondo de Conservación Vial

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS

Institución:	Fondo de Conservación Vial
Año:	2019
Nombre de la obra:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
Ubicación exacta:	RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS, LA LIBERTAD
Fecha de inicio de la obra:	2019-01-21
Número de beneficiarios:	2097287
Costo total de la obra:	415239.62
Tiempo de ejecución:	135 días
Nombre del responsable de la obra:	ARQ. NANCY AYALA DE VALENCIA
Fuente de financiamiento:	FONDO GENERAL
Empresa o entidad ejecutora:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.
Empresa o entidad supervisora:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Código de contrato:	CO0852018
Garantías:	"ANTICIPO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BUENA OBRA"
Forma de pago:	ESTIMACION MENSUAL