

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 12 3 MAY 2017**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
UACI del Hospital de Ahuachapán		PREVISION NO:202

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 19 de Mayo del 2017</b>	<b>No. Orden:47/2017</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		TEL: 2260-1993
<b>TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.</b>		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Cada Uno	70106780 - SENSOR DE OXIMETRIA (SPO2) PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO CARDIOCAP 5, PACIENTE ADULTO, SITIO DE COLOCACION DEDO, TIPO REUSABLE-SILICON FLEXIBLE, LONGITUD 3M, CONEXION DIRECTA-NO REQUIERE CABLE INTERNO, MARCA UNIMED, MODELO U410S-09, ORIGEN CHINA	\$92.00	\$184.00
1	Cada Uno	70107037 - CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA DATEX OHMEDA, MODELO CARDIOCAP 5, PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, CINCO DERIVACIONES, CODIGO DE COLORES AHA, LONGITUD 2.5M, CONECTOR DERIVACION TIPO BROCHE, MARCA UNIMED, MODELO 2592 S, ORIGEN CHINA	\$135.00	\$135.00
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C ING. ARTURO CHICAS		
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$319.00</b>

**SON: Trescientos Diecinueve 00/100 Dólares**


**OBSERVACION:**

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General.

- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- \* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
- \* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
- \* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
- \* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* **Tiempo de Entrega: 3 Días Hábiles**
- \* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

 Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza. Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACI	Firma y Sello del Suministrante
---	--	---------------------------------