

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 14 de Abril del 2015		No.Orden:026/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
DIMMA, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMISION DE GASES PARA CALDERAS. SOLICITADOS POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, EN SOLICITUD N° 037, FONDOS GOES.	-	-
1	Cada Uno	81215006 SERVICIO PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMISIONES GASEOSAS (DE 2 CALDERAS DE VAPOR MC: KEWANEE BOILER, DE 50 HP, MOD: H35-50-0, SERIES: P-8121, NRMT: 1021 Y P-8273, NRMT: 1022 COMB. DIESEL Y MONOFASICAS A 220 VOLTIOS POR 60 HERTZ) LOS ANALISIS COMPRENEN LOS SIGUIENTES PARAMETROS: TGC, O2, CO2, CO, NOx, SO2, Exxa, Eff, OPACIDAD.	\$275.00	\$275.00
-	-	TOTAL.....	-	\$275.00
SON: doscientos setenta y cinco 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:SALA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN. UBICADO EN AV. THOMPSON NORTE BARRIO LA CRUZ, PREVIA COORDINACION CON EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA EJECUTAR LABOR, TIEMPO DE ENTREGA: REPORTE 4 DIAS HABIES DESPUES DE HABER REALIZADO EL ANALISIS. CREDITO: 60 DIAS.				
7611501				
 Titular o Designado				
 Suministrante		 		

Elaborado por:rsanchez