


VERSIÓN PÚBLICA


“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Morazán 23 de Noviembre del 2017		No.Orden:129/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--81216008 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO, ADECUACIÓN DE TERRENO,SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 108/2017 (FONDOS GOES)	-	-
1	Cada Uno	81216008- REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL: 45M2, DE PREPARACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE CONCRETO QUE SOPORTE UN TANQUE DE ALMACENAR 5,000 GLN DE COMBUSTIBLE DIESEL, BAJO NORMATIVA VIGENTE DE TIPO AEREO UL-142 CON CUBETO ESTRUCTURAL. MAS DETALLES EN ANEXO.	\$4,435.80	\$4,435.80
-	-	TOTAL.....	-	\$4,435.80
SON: cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco 80/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO, ADECUACIÓN DE TERRENO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DIAS				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:yclaros

DISTRIBUIDO
05 DIC 2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Morazán 23 de Noviembre del 2017** No.Orden:129/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-81216008 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO, ADECUACIÓN DE TERRENO.SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 108/2017 (FONDOS GOES)	-	-
1	Cada Uno	81216008- REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL: 45M2, DE PREPARACION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE CONCRETO QUE SOPORTE UN TANQUE DE ALMACENAR 5,000 GLN DE COMBUSTIBLE DIESEL, BAJO NORMATIVA VIGENTE DE TIPO AEREO UL-142 CON CUBETO ESTRUCTURAL. MAS DETALLES EN ANEXO.	\$4,435.80	\$4,435.80
-	-	TOTAL.....	-	\$4,435.80

SON: **cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco 80/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO, ADECUACIÓN DE TERRENO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA DE INICIO, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA, CRÉDITO 60 DIAS

 Titular o Designado 	 CONSTRUCTORA ROMERO ORELLANA S.A. DE C.V. TOPOGRAFIA - CONSTRUCCION DISEÑO - SUPERVISION
 Suministrante 	 Suministrante