

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial, entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2
hvacua	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Nueva Guadalupe 21 de Junio del 2019	No.Orden:93/2019
----------------	---	-------------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
RUBIO JOVEL, JUAN FRANCISCO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MEJORAS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO PARA HABILITACION DEL AREA DE BACTERIOLOGIA	-	-
1	Servicio	(RENG. 1) Fabricación pared divisoria de tabla roca de 3.81 ancho por 2.79 de alto, en pasillo principal de laboratorio. En la Pared instalar 1 puerta corrediza de madera con mirilla vidrio polarizado, medidas 1.00x 1.98 m de alto, con llave y una ventana con agujeros para hablar y otra para recibir muestras de laboratorio, debe de llevar una repisa en la parte externa y en la parte interna hacer un mueble con depósito para colocar papelería.	\$757.12	\$757.12
1	Servicio	(RENG. 2) Hacer División cuarto para sangrado en tabla roca pintada en parte interna, medidas de 2.45 x 2.79 y segunda pared de 1.58x2.79. Debe llevar una puerta corrediza de madera con mirilla de vidrio polarizado en la parte de vidrio de 1.0 x 1.98 de alto con llave	\$406.09	\$406.09
1	Servicio	(RENG. 3) Hacer división de tabla roca medidas de 2.26 x 2.79 con dos puertas de aluminio y panel vidrio polarizado corredizas y rótulos con señal de PELIGRO VIDRIO en la parte de vidrio de 5 mm de 1.0 x 2.10 m cada una con llave	\$647.14	\$647.14
1	Servicio	(RENG. 4) Cubrir la encimera (parte superior del pantry) con pintura epóxica para evitar ingreso de bacterias en las sisas actuales medida 8.5 m2 de superficie	\$225.00	\$225.00
1	Servicio	(RENG. 5) Instalar entrepaños y puertas de madera con mocheta y con llave para parte inferior del pantry de bacteriología, 4.3 m2 de puertas y 3.3 m2 de entrepaños. Incluye Cuatro gavetas. Puertas y Gavetas con Chapa	\$1,437.50	\$1,437.50
0	Unidad	IMPORTANTE : TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$100 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO .	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	Los materiales y características del trabajo deberán apegarse a lo establecido en solicitud y oferta presentada de fecha 01/03/2019.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MAX ELIAS BONILLA	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	LOS COSTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN PARA CADA SERVICIO YA INCLUYEN LOS MATERIALES A UTILIZAR.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,472.85

SON: tres mil cuatrocientos setenta y dos 85/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:2
hvagua		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Nueva Guadalupe 21 de Junio del 2019		No.Orden:93/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
RUBIO JOVEL, JUAN FRANCISCO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MEJORAS EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO PARA HABILITACION DEL AREA DE BACTERIOLOGIA	-	-
1	Servicio	(RENG. 1) Fabricación pared divisoria de tabla roca de 3.81 ancho por 2.79 de alto, en pasillo principal de laboratorio. En la Pared instalar 1 puerta corrediza de madera con mirilla vidrio polarizado, medidas 1.00x 1.98 m de alto, con llave y una ventana con agujeros para hablar y otra para recibir muestras de laboratorio, debe de llevar una repisa en la parte externa y en la parte interna hacer un mueble con depósito para colocar papelería.	\$757.12	\$757.12
1	Servicio	(RENG. 2) Hacer División cuarto para sangrado en tabla roca pintada en parte interna, medidas de 2.45 x 2.79 y segunda pared de 1.58x2.79. Debe llevar una puerta corrediza de madera con mirilla de vidrio polarizado en la parte de vidrio de 1.0 x 1.98 de alto con llave	\$406.09	\$406.09
1	Servicio	(RENG. 3) Hacer división de tabla roca medidas de 2.26 x 2.79 con dos puertas de aluminio y panel vidrio polarizado corredizas y rótulos con señal de PELIGRO VIDRIO en la parte de vidrio de 5 mm de 1.0 x 2.10 m cada una con llave	\$647.14	\$647.14
1	Servicio	(RENG. 4) Cubrir la encimera (parte superior del pantry) con pintura epóxica para evitar ingreso de bacterias en las sisas actuales medida 8.5 m2 de superficie	\$225.00	\$225.00
1	Servicio	(RENG. 5) Instalar entrepaños y puertas de madera con moqueta y con llave para parte inferior del pantry de bacteriología, 4.3 m2 de puertas y 3.3 m2 de entrepaños. Incluye Cuatro gavetas. Puertas y Gavetas con Chapa	\$1,437.50	\$1,437.50
0	Unidad	IMPORTANTE : TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$100 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO .	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	Los materiales y características del trabajo deberán apegarse a lo establecido en solicitud y oferta presentada de fecha 01/03/2019.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. MAX ELIAS BONILLA	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	LOS COSTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN PARA CADA SERVICIO YA INCLUYEN LOS MATERIALES A UTILIZAR.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,472.85
SON: tres mil cuatrocientos setenta y dos 85/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE				
 Titular Designado		 Suministrante		
				