


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 13 de Octubre del 2022</b>	No.Orden:447/2022
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SEREIN, S.A. DE C.V.		







CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO.	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE COMPRESOR DUTY 3.5 HP VOLT. 230 RPM 3450, REBOBINADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE CAPACITORES, CAMBIO DE SWITCH DE PRESION, GARANTIA: 3 MESES SIEMPRE Y CUANDO EL MOTOR NO SE ENCUENTRE CONTAMINADO NI DE GRASA NI DE HUMEDAD. CODIGO: 81201041	\$465.00	\$465.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$465.00

SON: cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301 F.G. ENTREGA: 3-4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: ING. JAVIER VELASCO (ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS)

LUGAR DE ENTREGA:N/A

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	   Suministrante
 <b>HUGO RAMIREZ</b>	

Elaborado por:pgarcia

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA** 17 OCT 2022

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 13 de Octubre del 2022</b>		<b>No.Orden:447/2022</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
SEREIN, S.A. DE C.V.			06141506121072	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO.	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE COMPRESOR DUTY 3.5 HP VOLT. 230 RPM 3450, REBOBINADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE CAPACITORES, CAMBIO DE SWITCH DE PRESION, GARANTIA: 3 MESES SIEMPRE Y CUANDO EL MOTOR NO SE ENCUENTRE CONTAMINADO NI DE GRASA NI DE HUMEDAD. CODIGO: 81201041	\$465.00	\$465.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$465.00
SON: <b>cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301 F.G. ENTREGA: 3-4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: ING. JAVIER VELASCO (ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS)				
LUGAR DE ENTREGA: N/A				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
<hr/> Titular o Designado		<hr/>		
<hr/>		<hr/> Suministrante		

Elaborado por: pgarcia