

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 3 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 28 DE JULIO DE 2021 No de Orden: 394/2021 ✓  
Solicitante: SECCIÓN TRANSPORTE Solicitacion No: 25/2021 ✓  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: TALLER DIDEA S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED]  
Clasificación: Gran Empresa NRC:  
Dirección: Carretera Panamericana kl 136 1/2, frente a Zona Militar San Miguel, El Salvador  
Correo: [giromero@excelautomolriz.com](mailto:giromero@excelautomolriz.com) Tel: 2679-0330, 2669-7986

Reparación Mecánica de Ambulancia, Marca: TOYOTA, Modelo: HIACE, Placa N.2367, Propiedad del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. ✓

R.	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81201015	<b>MANO DE OBRA</b> Descripción RECTIFICAR DOS TAMBORES DE FRENO \$50.10 REEMPLAZAR FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS DE TAMBOR \$57.26 REEMPLAZAR FAJA ALTERNADOR \$7.15 CAMBIAR CREMALLERA COMPLETA \$89.47 PRUEBA EN CARRETERA \$0.00 ALINEAR DE RUEDAS DELANTERAS \$23.12 CAMBIAR BALERO DE RUEDA DELANTERA R \$89.47 CAMBIAR BALEROS DE POLEAS TENSORAS (CUATRO) \$71.57 REPARAR ROSCA DE LLENADO DE LA TRANSMISIÓN MANO DE OBRA EXTER \$3.58 DESMONTAR TRANSMISIÓN \$125.26 DESMONTAR Y MONTAR INCANDESCENTES PARA DESCARRIONAR Y PROBAR \$107.36 REEMPLAZAR BARRA TENSORA Y/O BUSHING (DOS LADOS) \$71.57 <b>TOTAL MANO DE OBRA \$695.91</b> <b>REPUESTOS</b> Descripción HUILE DE BARRA TENSORA \$123.08 FAJA DE ALTERNADOR \$150.11 BALERO DE PILOTO \$28.20 CREMALLERA DE DIRECCION \$2,508.53 CUBO BUSHING DE BUFA \$215.91 JGO ZAPATA DE FRENO TRASERO \$148.76 REPARAR ROSCA DE LLENADO DE LA TRANSMISIÓN MANO DE OBRA EXREPARAR TERNA \$90.00 <b>TOTAL REPUESTOS \$3,264.59</b>		
<b>TOTAL US:</b>						<b>\$3,960.50</b>

(TOTAL EN LETRAS) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América ✓

<b>OBSERVACION</b> Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención. -	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, y Representante de la empresa Suministrante, deberá traer sello de la empresa, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> RECURSOS PROPIOS.		

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	INMEDIATA.	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CONTADO. ✓

F.   
 Dr. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. José Dore Reyes Membreño. Jefe de Sección de Transporte. Tel. 2792-3076  
 Elaboró: Leda. Sara María Méndez Monroy  
 Fecha de Distribución: 04 AGO. 2021