

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION Y DIAGNOSTICO
DE EQUIPO HP 1/8 AUTOLOADER QUE ESTA PRESENTANDO
FALLAS EN EL ROBOT QUE ADMINISTRA LAS CINTAS DE
RESPALDOS DE LA INSTITUCION Y QUE POR SU CRITICIDAD ES
IMPORTANTE QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE

Institución: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO HP 1/8 AUTOLOADER QUE ESTA PRESENTANDO FALLAS EN EL ROBOT QUE ADMINISTRA LAS CINTAS DE RESPALDOS DE LA INSTITUCION Y QUE POR SU CRITICIDAD ES IMPORTANTE QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE

Área institucional: UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Código de adquisición o contratación: ORDEN DE COMPRA NO. 3044/2016

Monto: \$113.00

Nombre de la contraparte: IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURÍDICA

Plazos de cumplimiento: 8 DIAS HABLES DESPUES DE PRESENTADA LA FACTURA CON EL VISTO BUENO DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Fecha de contrato / orden de compra: 13/12/2016

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: O/C 3044/2016