

## Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

54302 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO,  
MARCA: TOYOTA, MODELO 4 RUNNER SR5, AÑO 1999, PLACA 10-  
798, INV. No. 61105-0019, SEGUN DETALLE: CAMBIO DE  
EVAPORACION (ADAPTADO) QUE INCLUYE, CAMBIO DE FILTRO,  
CARGA DE GAS R-134\", ACEITE AL COMPRESOR,

**Institución:** Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

**Objeto:** 54302 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO,  
MARCA: TOYOTA, MODELO 4 RUNNER SR5, AÑO 1999, PLACA 10-  
798, INV. No. 61105-0019, SEGUN DETALLE: CAMBIO DE  
EVAPORACION (ADAPTADO) QUE INCLUYE, CAMBIO DE FILTRO,  
CARGA DE GAS R-134\", ACEITE AL COMPRESOR,

**Monto:** \$375.00

**Características de la  
contraparte:** SANCHEZ MENDOZA, ZOILA ELIZABETH

**Plazos de  
cumplimiento:** 12/05/2014

**Fecha de contrato /  
orden de compra:** 23/04/2015

**Forma de contratación:** OC 57