

**RESOLUCIÓN MODIFICATIVA DBCIGU 212-2023  
EXPEDIENTE AP-10-10-117-2023**

San Salvador, 8 de diciembre de 2023  
A107 Ref. 1007/2023  
A107.9.3 0243-2023

Señor  
Carlos Alberto Segovia Ramos  
Representante Legal de Camosal S. A. de C. V.  
Presente.

Atención:

Profesional Responsable

En atención a solicitud admitida en fecha 16 de octubre de 2023, en la Dirección de Bienes Culturales Inmuebles y Gestión Urbana dependencia de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, a fin de obtener la autorización para ejecutar obras en un inmueble ubicado en Calle Álvaro Quiñonez Osorio, Centro del municipio y departamento de San Vicente; inscrito en el Centro Nacional de Registros con número de matrícula 70116479-00000. Al respecto, esta Dirección Nacional de Patrimonio Cultural,

**CONSIDERANDO:**

- I. Que en fecha 16 de noviembre de 2023, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, emitió la **RESOLUCIÓN DBCIGU 198-2023, bajo número EXPEDIENTE AP-10-10-117-2023**, la cual fue notificada el día 22 de noviembre de 2023, al Sr. Carlos Alberto Segovia Ramos, quien es el representante legal de Camosal S.A. de C.V.
- II. Que en la resolución, antes relacionada en los Requerimientos Generales de Intervención en el numeral que literalmente dice *"9) Se aclara al solicitante que esta resolución por sí sola NO LE OTORGA FALCULTADES PARA EL INICIO DE OBRAS FÍSICAS en dicho inmueble, por lo que, para poder iniciar cualquier intervención en el mismo deberá contar previamente con los planos del proyecto, debidamente autorizados por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura"*; por error involuntario del técnico responsable del seguimiento de este proyecto, [REDACTED] de la Unidad de Inspecciones y Autorizaciones de la Dirección de Bienes Culturales Inmuebles y Gestión Urbana, no se eliminó dicho numeral, ya que el mismo no aplica para esta resolución, por lo tanto no tendría que ir plasmada en la misma.
- III. Que en virtud a lo anterior quedan consignados 21 numerales que incluyen los requerimientos técnicos y generales, quedando sin efecto el numeral 9), antes citado de dicha resolución. Por no aplicar en la misma.

**POR TANTO**, con base en los artículos 2, 5, 6, 8 y 40 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador; 24 de su Reglamento de aplicación y los considerandos anteriores, esta Dirección Nacional de Patrimonio Cultural **RESUELVE:**



1. **MODIFICAR en cuanto a eliminar el numeral 9)** de los Requerimientos Generales de Intervención, de la resolución **DBCIGU 198-2023** *en el sentido de* quedar consignados 21 numerales que incluyen los requerimientos técnicos y generales, quedando sin efecto el numeral 9), de la citada resolución. Por no aplicar en la misma.
2. Dejar sin ninguna otra modificación **RESOLUCIÓN DBCIGU 198-2023.** de fecha 20 de noviembre de 2023. Por lo que, el propietario deberá cumplir íntegramente con los requerimientos técnicos establecidos en la misma.

NOTIFÍQUESE.

Arq. María Isaura Aráuz Quijano  
Directora Nacional de Patrimonio Cultural

