

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 24 DE FEBRERO DE 2017

FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N° 02026

			02026	
UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SUMINISTRO		Suministro de repuestos para reparación de Nissan Tiida, placas		
		N-7478, según detalle:		
	1	Tijera derecha, origen japonés.	\$105.00	\$105.00
	1	Tijera izquierda, origen japonés.	\$105.00	\$105.00
	1	Polvera de flecha interna lado izquierdo.	\$18.00	\$18.00
	2	terminales de barra tensora, origen japonés.	\$54.00	\$108.00
	1	Fender plástico lado izquierdo.	\$45.00	\$45.00
	10	Grapas plásticas.	\$2.00	\$20.00
			OTAL LISC.	\$401.00

POR LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS UNO 00/100 US. DÓLARES (\$401.00)

OBSERVACIONES: GARANTÍA DE 6 MESES POR LOS REPUESTOS.

LUGAR DE ENTREGA
:

Departamento de Almacenes, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa,
Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional
"Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Luís Antonio Bonilla.

Tel. <u>2316-8449</u> Fax: <u>2316-8450</u>

Correo electrónico:luis.bonilla@ansp.edu.sv