

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 03 DE ABRIL DE 2017

N° de orden:

117-1-2017

NIT y/o NRC:

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**REQUISICIÓN DE BIENES O  
SERVICIOS N°  
02107

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	Servicio de reparación de vehículo Pick Up Toyota Hilux, placas N-12207, según detalle: CAMBIO DE ESCAPE COMPLETO TOTALMENTE NUEVO (SIN AÑADIDURAS, ORIGEN USA).	\$350.00	\$350.00
	1	REPARACIÓN DE TAPICERÍA COMPLETA (2 ASIENTOS, 1 DELANTERO Y 1 TRASERO, ORIGEN USA).	\$235.00	\$235.00
	4	CAMBIO DE HALADERAS INTERNAS DE LAS 4 PUERTAS (COLOR GRIS, ORIGEN TAIWAN).	\$15.00	\$60.00
	1	REPARACIÓN DE ADOMETRO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MISMO (ORIGEN JAPÓN).	\$144.00	\$144.00
	1	CAMBIO DE DOS MANECILLAS SUBE VIDRIO (COLOR GRIS, ORIGEN TAIWAN).	\$24.00	\$24.00
	1	CAMBIO DE BATERÍA DE 75 AMP. 500 CCA N50ZL. (MARCA ENERMAX, ORIGEN USA)	\$124.00	\$124.00
	1	MANO DE OBRA	\$125.00	\$125.00
			<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$1,062.00</b>

**POR LA CANTIDAD DE: UN MIL SESENTA Y DOS 00/100 US. DÓLARES (\$1,062.00)**

OBSERVACIONES:

**GARANTÍA DE 3 MESES POR EL SERVICIO.**

LUGAR DE RETIRO Y ENTREGA DE LA UNIDAD:

**Departamento de Mantenimiento, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.**

TIEMPO DE ENTREGA:

**10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES AL RETIRO DEL VEHICULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP.**3   
Jefe UACI  
Firma del Titular o Delegado de Compra

