



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez".

Lugar y fecha: Santa Tecla, 16 DE JUNIO DE 2017

N° de orden:  
**232-1-2017**

### Servicios y Montajes Industriales, S.A. de C.V.

NIT y/o NRC:  
**0614-050116-104-5**

Calle Principal, Reparto 12 de Octubre, N° 1, C.D. San Salvador.

REQUISICIÓN DE BIENES O  
SERVICIOS N°  
**02275**

| UNIDAD DE MEDIDA | CANT.                               | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| SUMINISTRO       |                                     | <b>Suministro de repuestos para Microbus Toyota Coaster, placas N-2992.</b> |                        |                    |
|                  | 2                                   | SELLOS DE RUEDA DELANTERA 689210 (JAPONES).                                 | \$34.00                | \$68.00            |
|                  | 2                                   | BALEROS EXTERNOS DE RUEDA DELANTERA hr32207j (JAPONES).                     | \$19.00                | \$38.00            |
|                  | 2                                   | BALEROS INTERNOS DE RUEDA DELANTERA 33210 (JAPONES).                        | \$43.00                | \$86.00            |
|                  |                                     | <b>Suministro de repuestos para Nissan Sentra, placas N-2938.</b>           |                        |                    |
|                  | 2                                   | VENTILADORES DE RADIADOR. (JAPONES).  | \$110.00               | \$220.00           |
|                  | 1                                   | BOMBA DE AGUA (JAPONES).  | \$90.00                | \$90.00            |
|                  |                                     | <b>Suministro de repuestos para Toyota Hilux, placas P-97675.</b>           |                        |                    |
|                  | 2                                   | DISCOS DE FRENO. (JAPONES).   | \$106.00               | \$212.00           |
|                  | 2                                   | AMORTIGUADORES DELANTEROS. (JAPONES).                                       | \$90.00                | \$180.00           |
| 2                | AMORTIGUADORES TRASEROS. (JAPONES). | \$75.00   | \$150.00               |                    |
| 2                | TOPES DE AMORTIGUADOR. (JAPONES).   | \$35.00   | \$70.00                |                    |

**TOTAL US\$: \$1,114.00**

POR LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CATORCE 00/100 US. DÓLARES (\$1,114.00)

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-97675, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6113-002-0022, REQUIRENTE ESTIMA QUE CON LA SUSTITUCIÓN DE DICHS REPUESTOS EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE UN AÑO. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SUMINISTRO \$612.00, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$1,925.98 + VALOR POR EL SUMISTRO ADJUDICADO \$612.00) = \$2,537.98.

**GARANTÍA DE REPUESTOS POR 90 DÍAS POR DESPERFECTO DE FABRICA.**


LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: DEPTO. DE ALMACENES, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSP, CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, CONTIGUO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ".

TIEMPO DE ENTREGA:

5 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y RETIRO DE MUESTRAS.

  
Jefe UACI





\_\_\_\_\_  
Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Luís Antonio Martínez Bonilla.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: luis.bonilla@ansp.edu.sv

Elaborado por: Miguel Flamenco.