



# ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 27 DE JUNIO DE 2017

N° de orden:

236-1-2017

**REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.**

NIT y/o NRC:

0614-310762-001-6

51 AV. NORTE, ENTRE ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE ATITLAN, COLONIA MIRAMONTE, S.S.

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N° 02298

| UNIDAD DE MEDIDA   | CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--------------------|-------|---|------------------------|--------------------|
| SUMINISTRO         | 1     | Suministro de repuestos para la Microbus Toyota Coaster, placas N-2979, Chasis: JTGF518X01025295.<br>Motor: 1HZ0577083. |                        |                    |
|                    | 1     | MOTOR DE ARRANQUE cod. 2810017051. 24 VOLTIOS. ORIGINAL.  | \$1,820.93             | \$1,820.93         |
|                    | 1     | FUSIBLE DE 30 AMPERIOS. ORIGINAL.   | \$4.83                 | \$4.83             |
| <b>TOTAL US\$:</b> |       |   |                        | <b>\$1,825.76</b>  |

POR LA CANTIDAD DE: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 76/100 US. DÓLARES (\$1,825.76)

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TOYOTA COASTER PLACAS N-2979, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6108-001-0020, REQUIRENTE ESTIMA QUE CON LA SUSTITUCIÓN DE DICHS REPUESTOS EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE DOS AÑOS. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL SUMINISTRO \$1,825.76, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$5,364.93+ VALOR POR EL SUMISTRO ADJUDICADO \$1,825.76) = \$7,190.69.

GARANTÍA DE 90 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA EN REPUESTOS, EXCEPTO PARTES ELÉCTRICAS QUE NO TIENEN GARANTÍA.

LUGAR DE ENTREGA:

Departamento de Almacenes, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luís Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

TIEMPO DE ENTREGA:

15 A 18 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. (PEDIDO ESPECIAL).

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Luís Antonio Martínez Bonilla.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: luis.bonilla@ansp.edu.sv