



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:	SANTA TECLA, 03 DE ABRIL DE 2017	N° de orden: 116-1-2017
FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO		NIT y/o NRC: [REDACTED]
[REDACTED]		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS N° 02133

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
SERVICIO	1	Servicio de reparación de vehículo Pick Up Nissan , placas N-8289, según detalle:		
	1	CAMBIO DE CUATRO BUJES DE TIJERAS (origen japon).	\$100.00	\$100.00
	1	CORRECCIÓN DE 2 MUÑONES	\$100.00	\$100.00
	1	ALINEADO Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS	\$35.00	\$35.00
TOTAL US\$:				\$235.00

POR LA CANTIDAD DE:DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 US. DÓLARES (\$235.00)

OBSERVACIONES:	GARANTÍA DE 3 MESES POR EL SERVICIO.
LUGAR DE RETIRO Y ENTREGA DE LA UNIDAD:	<i>Departamento de Mantenimiento, ubicado en Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.</i>
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES AL RETIRO DEL VEHICULO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA ANSP.

Jefe UACI



Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Ing. Luis Antonio Martínez Bonilla.

Tel. **2316-8449** Fax: **2316-8450** Correo electrónico:**luis.bonilla@ansp.edu.sv**