

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5506, San Salvador, lunes 13 de febrero de 2017.

ORDEN No.: OC/LG/SALJ/2622/CHINA (TAIWÁN)/0007/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1217-130668-001-0

LÍNEA:

PR-SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS (SETEFE-PR/SALJ-PROYECTO 2622)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	78180000	54302	1	SERVICIO	PINTURA GENERAL A NIVEL EXTERNO Y REPARACIONES MENORES A VEHÍCULO, QUE INCLUYA LA RUTINA SIGUIENTE: <u>PARACHOQUE DELANTERO</u> Pintura general: • Cubierta del parachoque superior delantero • Tapa de remolque de bomper delantero • Desmontaje y montaje de cubierta del parachoque delantero • Porta placa Reparación: • Cubierta del parachoque delantero <u>CAPÓ</u> Pintura general: • Interior del capó del motor delantero • Exterior del capó del motor delantero • Desmontaje y montaje conjunto del capó del motor delantero Reparación: • Capó <u>GUARDAFANGO DELANTERO</u> Pintura general: • Exterior del guardafango derecho delantero • Exterior del guardafango izquierdo delantero • Desmontaje y montaje conjunto del guardafango derecho delantero • Desmontaje y montaje conjunto del guardafango izquierdo delantero Reparación: • Guardafango derecho delantero • Guardafango izquierdo delantero <u>PUERTA DELANTERA</u> Pintura general: • Exterior de la puerta derecha delantera • Exterior de la puerta izquierda delantera • Desmontaje y montaje conjunto de la puerta, derecha delantera • Desmontaje y montaje conjunto de la puerta izquierda delantera • Espejo de la puerta derecha delantera • Espejo de la puerta izquierda delantera • Desmontaje y montaje de espejo retrovisor derecho delantero • Desmontaje y montaje de espejo retrovisor izquierdo delantero Reparación: • Puerta derecha delantera • Puerta izquierda delantera • Conjunto retrovisor derecho delantero • Conjunto retrovisor izquierdo delantero <u>PUERTA TRASERA</u> Pintura general: • Exterior de la puerta derecha trasera • Exterior de la puerta izquierda trasera • Desmontaje y montaje conjunto de la puerta derecha trasera • Desmontaje y montaje conjunto de la puerta izquierda trasera Reparación: • Puerta derecha trasera • Puerta izquierda trasera <u>TECHO</u> Pintura general: • Panel del techo • Pilarillos de techo	No Aplica	\$ 2,078.75	\$ 2,078.75



Nº.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<ul style="list-style-type: none"> Desmontaje y montaje de porta equipaje derecho Desmontaje y montaje de porta equipaje izquierdo Reparación: <ul style="list-style-type: none"> Techo Pilarillo de techo lado derecho Pilarillo de techo lado izquierdo GUARDAFANGO TRASERO Pintura general: <ul style="list-style-type: none"> Paneles laterales completos derechos Paneles laterales completos izquierdos Pilar del panel derecho trasero Pilar del panel izquierdo trasero Reparación: <ul style="list-style-type: none"> Guardafango derecho trasero Guardafango izquierdo trasero COMPUERTA LEVADIZA Pintura general: <ul style="list-style-type: none"> Compuerta levadiza trasera Desmontaje y montaje conjunto de la compuerta levadiza trasera Reparación: <ul style="list-style-type: none"> Compuerta levadiza PARACHOQUE TRASERO Pintura general: <ul style="list-style-type: none"> Cubierta del parachoque trasero Desmontaje y montaje de cubierta del parachoque trasero Desmontaje y montaje de sensores traseros Reparación: <ul style="list-style-type: none"> Cubierta del parachoque trasero 			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 2,078.75

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO A LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS", SE ADQUIRIÓ UN VEHÍCULO AUTOMOTOR CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADO EN TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO, ACTUALMENTE HA SUFRIDO DESGASTE DEBIDO AL CONSTANTE USO Y POR DIFERENTES EFECTOS NATURALES, SIENDO NECESARIO UNA RESTAURACIÓN QUE INCLUYA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES MENORES, LOGRANDO DE ESA MANERA DARLE CONTINUIDAD AL TRABAJO OPERATIVO QUE SE REALIZA, MANTENIÉNDOLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE TRANSPORTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: SALI/2622/CHINA (TAIWÁN)/0010/2017(08-02-2017)
	PROCESO CÓDIGO: LG/SALI/2622/CHINA (TAIWÁN)/0005/2017
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0007/2017

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO. 5,500, SAN SALVADOR, EL SALVADOR - SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PROYECTO "APOYO A LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA", CÓDIGO 2622.

		
DESIGNADO DAJ(SALJ)	Vo. Ba. DIRECTOR DACI	JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2017		HECHO POR: RAG
		REVISADO POR:

REFERENCIA: LG/SALI/2622/CHINA (TAIWÁN)/0007/2017