



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
*SDP 1224*  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9041** 6681  
 9041

Solicitud No.: **1965**

Fecha:

**lunes, 31 de julio de 2017.**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Camioneta Toyota LC N-10021, Asignada a la Región Central, Motor 3 L Año 1991**

Señor Proveedor: **SUPER REPUESTOS EL SALVADOR S.A. DE C.V.**  
**0614-151172-002-7**

Tel: 2224-5109

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>Compra de Repuestos</b>				
1.00	C/U	DISCO DE EMBRAGUE TOYOTA LC MOTOR 3L MARCA DAIKIN, ORIGEN JAPON	61.00	\$ 61.00 ✓
1.00	C/U	PRENSA DE EMBRAGUE TOYOTA MOTOR 3L MARCA DAIKIN, ORIGEN JAPON	82.05	\$ 82.05 ✓
1.00	Jgo	AMORTIGUADORES DELANTEROS TOYOTA LC 3L	84.18	\$ 84.18 ✓
1.00	Jgo	AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA LC 3L	67.80	\$ 67.80 ✓
1.00	C/U	BALERO COLLARIN TOYOTA LC MOTOR 3L	27.00	\$ 27.00 ✓
1.00	C/U	BALERO PILOTO TOYOTA LC MOTOR 3L MARCA DAIKIN, ORIGEN JAPON	6.99	\$ 6.99
<b>TOTAL</b>		<b>TRESCIENTOS VEINTINUEVE 02/100 DOLARES</b>		<b>\$ 329.02</b>

*4-0301-21-2 - 54118 + 329.02*

**RECIBIDO**  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ISTA  
 Fecha: **07 AGO 2017**  
 Hora: **13:12**  
 Firma: *[Signature]*

Lugar de Entrega: **BODEGA ISTA**  
 Fuente de Financiamiento: **RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF**  
 Forma de Pago: **CONTADO**  
 Administrador: **Carlos Cañas**

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : **Luis Alonso Ramirez Rivera** Autorizado \_\_\_\_\_ Aprobado \_\_\_\_\_

*[Signature]* **JEFE UACI** *[Signature]* **GERENCIA DE OPERACIONES** *[Signature]* **Unidad Solicitante** *[Signature]* **Autorización, Presidencia ISTA**  
 Según acuerdo No. **67**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **PA 22 SDF1**