




|   |                  |  |   |   |  |
|---|------------------|--|---|---|--|
|    |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |   |  |  |
| ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  |   | REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.   |  |
| ANSP  |                  |  |   | 12591   |  |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |  |   |   |  |
| LUGAR Y FECHA:  |                  | SANTA TECLA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013  |   | No. Orden: 348-7-2013   |  |
| <b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                  |  |   | <b>NIT</b>  |  |
| MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO   |                  |  |   | [REDACTED]  |  |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO   | VALOR TOTAL   |  |
| 1   | SERVICIO         | REPARACION EN CHASIS Y COMPONENTES, 4X4 MITSUBISHI MONTERO P-36534, SEGÚN DETALLE: - CAMBIO EN SPORTE DE CAJA, - REVISION Y ALINEACION EN CHASIS PARTE FRONTAL, -REVISION O REPARACION DE TIJERAS SUPERIORES E INFERIORES DELANTERAS, - REVISION O CAMBIO DE BUJES EN TIJERAS SUPERIORES E INFERIORES DELANTERAS, -REVISION O CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION Y CREMALLERA, -ALINEADO Y BALANCEO EN RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, - ALINEADO EN EJE TRASERO, -CAMBIO BALEROS EN BUFAS IZQUIERDA Y DERECHA DELANTERAS, -CAMBIO DE PERNOS EN CALIPER DE FRENOS DELANTEROS, - CAMBIO DE PERNOS Y EMPAQUES EN CALIPER DE FRENOS IZQUIERDO Y DERECHO TRASEROS, -CAMBIO EN MULTIPLE DE ESCAPE IZQUIERDO CON SUS EMPAQUES A CULATA Y COPA, -REVISION O CAMBIO DE ESFERAS SUPERIORES E INFERIORES EN TIJERAS DELANTERAS, Y REVISION O CAMBIO DE BUJES EN EJE FLOTANTE TRASERO. | \$2,500.52  | \$2,500.52  |  |
| <b>TOTAL.....</b>   |                  |  |   | <b>\$2,500.52</b>   |  |
| SON: DOS MIL QUINIENTOS 52/100 DOLARES  |                  |  |   |   |  |
| OBSERVACIÓN: TIEMPO DE ENTREGA DE 12 A 15 DIAS HABILES, GARANTIA 1 MES, VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL  |                  |  |   |   |  |
| LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SAN LUIS TALPA  |                  |  |   |   |  |
| <br><br>Jefe UACI |                  |  | <br><br>Director General o Delegado de Compras |   |  |
| <hr/> Suministrante   |                  |  |   |   |  |