

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
<b>ANSP</b>				<b>12597</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013		No. Orden: 363-7-2013	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
<b>MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO</b>				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	SERVICIO	REVISION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDAN TOYOTA COROLLA XLI P. 597541, SEGÚN DETALLE: - REVISION Y CORRECCION DE FUGAS DE REFRIGERANTE, - LIMPIEZA DE DUCTOS FRONTALES, - LIMPIEZA DE PANAL FRONTAL, - LIMPIEZA DE EVAPORADOR, - REPARACION DE COMPRESOR Y CAMBIO DE BALERO, - CAMBIO DE FILTROS, -CAMBIO DE REFRIGERANTE Y REPARAR MANGUERA DE ALTA PRESION.	\$432.85	\$432.85	
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$432.85</b>	
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 85/100 DOLARES					
OBSERVACIÓN: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 DIAS HABLES, GARANTIA 1 MES, VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA DE LA ANSP					
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SAN LUIS TALPA					
  Jefe UACI			  Director General o Delegado de Compras		
<hr/> Suministrante					