

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos Acuerdos Ejecutivos realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI), Número de Identificación Tributaria (NIT), Número Único Previsional (NUP) y Número del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 23 de noviembre de 2017.					ORDEN No.:	OC/LG/0403/0133/2017			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR					NIT				
GIOVANNI DAGOBERTO DÍAZ PINEDA (SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ)					[REDACTED]				
LÍNEA:					0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CLASIFICACIÓN:	SERVICIOS		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)	
1	78180000	54302	1	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN, DE ACUERDO A SUS HORAS DE OPERACIÓN:</p> <p>MANTENIMIENTO DE UN (1) MONTACARGAS</p> <p>MONTACARGAS EN BODEGA SANTA ANA, CALLE LIBERTAD PONIENTE, COLONIA SANTA LUCIA, EX BODEGAS DEL BANCO HIPOTECARIO, POR FÁBRICA IMÁCASA, SANTA ANA.</p> <p>A) MONTACARGAS MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0677, MARCA: CATERPILAR;</p> <p>RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 750 HORAS DE OPERACIÓN:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; -REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; -REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; <p>SISTEMA HIDRÁULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS; -LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; <p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA; -REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -REVISIÓN DE FUGAS <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 750 HORAS DE OPERACIÓN QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -CAMBIO DE JUEGO DE BUJÍAS; -CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE; -CAMBIAR MANGUERA DE BOMBA HIDRÁULICA A CONTROL DE VÁLVULA; -CAMBIAR DOS (2) MANGUERAS DE MOVIMIENTO AXIAL; -LAVAR TANQUE DE COMBUSTIBLE; -LIMPIEZA DE TUBERÍA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE; -LIMPIEZA DE CARBURADOR. 	NO APLICA	\$ 7,172.19	\$ 7,172.19	

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<p>MANTENIMIENTO DE TRES (3) MONTACARGAS - ✓ MONTACARGAS EN BODEGA ZAPOTITAN, KM. 32 ½ CARRETERA A SANTA ANA, FRENTE A RUINAS DE SAN ANDRÉS; A) MODELO: TCFG30T6; SERIE: 36R73376, MARCA: TCM; RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 750 HORAS DE OPERACIÓN; MOTOR -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; -REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; SISTEMA ELÉCTRICO -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; SISTEMA DE FRENOS -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; SISTEMA HIDRÁULICO -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS; -LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; MASTIL DE ELEVACIÓN -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA; -REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; SISTEMA DE TRANSMISIÓN -REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 750 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS; -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -CAMBIO DE JUEGO DE BUJÍAS; -CAMBIO DE KIT DE REPARACIÓN PARA CILINDRO DE ELEVACIÓN LATERAL; -CAMBIO DE KIT DE REPARACIÓN PARA CILINDRO DE DIRECCIÓN;</p> <p>B) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0620, MARCA CATERPILAR MOTOR -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CÁRTER; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; -REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; SISTEMA ELÉCTRICO -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; -REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; SISTEMA DE FRENOS -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; SISTEMA HIDRÁULICO -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS;</p>			

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<p>-LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; MÁSTIL DE ELEVACIÓN -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA; -REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; SISTEMA DE TRANSMISIÓN -REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 750 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS: -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -CAMBIO DE JUEGO DE BUJÍAS; -CAMBIAR DOS (2) MANGUERAS DE MOVIMIENTO AXIAL;</p> <p>C) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0623, MARCA CATERPILAR, RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 750 HORAS DE OPERACIÓN: MOTOR -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; -REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; SISTEMA ELÉCTRICO -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; -REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; SISTEMA DE FRENOS -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; SISTEMA HIDRÁULICO -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS; -LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; MÁSTIL DE ELEVACIÓN -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -REVISIÓN DE TENSIÓN DE CADENA; -REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; SISTEMA DE TRANSMISIÓN -REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 750 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS: -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -CAMBIO DE JUEGO DE BUJÍAS; -CAMBIAR DOS (2) MANGUERAS DE MOVIMIENTO AXIAL.</p> <p>RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA 500 HORAS DE OPERACIÓN MONTACARGAS DE BODEGA SITIO DEL NIÑO: MANTENIMIENTO DE UN (1) MONTACARGAS ✓ MONTACARGAS EN BODEGA SITIO DEL NIÑO: KM. 29 ½ CARRETERA A SANTA ANA, DESVÍO SITIO DEL NIÑO, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD; A) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0622, MARCA: CATERPILAR. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 750 HORAS DE OPERACIÓN: MOTOR -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA;</p>			

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					<p>-REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; SISTEMA ELÉCTRICO -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; -REVISIÓN DE RÉGIMEN DE CARGA; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; SISTEMA DE FRENOS -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; SISTEMA HIDRÁULICO -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS; -LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; MASTIL DE ELEVACIÓN -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -REVISIÓN DE TENSION DE CADENA; -REVISIÓN DE BALEROS DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; SISTEMA DE TRANSMISIÓN -REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 500 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER; -CAMBIO DE JUEGO DE BUJÍAS; -CAMBIAR DOS (2) MANGUERAS DE MOVIMIENTO AXIAL;</p> <p>RUTINAS DE MANTENIMIENTO PARA 200 HORAS DE OPERACIÓN, MONTACARGAS DE SAN RAFAEL CEDROS Y SAN MIGUEL: MOTOR -SINCRONIZAR CHISPA; -AJUSTAR MARCHA MININA; -REVISAR Y AJUSTAR FAJA DE MOTOR; -LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE; -LAVAR MOTOR CON KEROSENE; -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR; -REVISAR SISTEMAS LPG, APRETAR NIPLES; SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -REVISAR FAJAS DE BOMBA DE AGUA; -REVISIÓN DE ESTADO DE MANGUERAS; -REVISAR AGUA DE RADIADOR; SISTEMA ELÉCTRICO -REVISAR Y LIMPIAR BORNES DE BATERÍAS; -REVISAR ARRANQUE; -REVISAR LUCES; -REVISAR ALARMA DE RETROCESO; SISTEMA DE FRENOS -LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS; -REVISIÓN DE TUBERÍAS DE FRENOS; -AJUSTAR FRENO DE MANO; -AJUSTAR JUEGO LIBRE DE PEDAL DE FRENO; SISTEMA HIDRÁULICO -REVISAR CILINDRO DE ELEVACIÓN; -REVISIÓN DE CILINDROS DE INCLINACIÓN LATERALES; -REVISAR Y APRETAR BOMBA HIDRÁULICA; -REVISAR TUBERÍAS; -LIMPIAR TAPÓN DE VENTILADOR DE TANQUE; MASTIL DE ELEVACIÓN -REVISIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE MÁSTIL; -LAVAR Y ENGRASAR CADENAS DE MÁSTIL; -ENGRASE DE CHASIS Y REVISIÓN GENERAL DE NIVELES; SISTEMA DE TRANSMISIÓN -REVISIÓN DE FUGAS</p> <p>MANTENIMIENTO DE UN (1) MONTACARGAS ✓ MONTACARGAS EN BODEGA SAN RAFAEL CEDROS: KILÓMETRO 47 CARRETERA HACIA ILOBASCO, ENTRANDO POR DESVÍO SAN RAFAEL CEDROS. A) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0621, MARCA: CATERPILAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS: -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER.</p> <p>MANTENIMIENTO DE UN (1) MONTACARGAS ✓ MONTACARGAS EN BODEGA SAN MIGUEL: KILÓMETRO 143 Y ½, CARRETERA SALIDA A LA UNIÓN, FRENTE A COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL. B) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0679, MARCA: CATERPILAR,</p>			

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HORAS DE OPERACIÓN, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES RUTINAS: -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE; -CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPÓN DE CARTER. GARANTÍA EN MANO DE OBRA Y EN REPUESTOS 3 MESES. COORDINACIÓN Y CONSULTAS, PERSONA CONTACTO: LIC. CLAUDIA CUATRO, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, TELÉFONO 2521-9102.			

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 7,172.19

MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 19/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORAS DE OPERACIÓN A MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.
DATOS DE LOS EQUIPOS: MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0620, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0004 (ZAPOTITAN); MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0623, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0005 (ZAPOTITAN); MARCA: TCM, MODELO: TCFG30T6, AÑO: 2004, SERIE: 36R73376, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0002 (ZAPOTITAN); MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0622, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0006 (SITIO DEL NIÑO); MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0677, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0009 (SANTA ANA); MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0621, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0007 (SAN RAFAEL CEDROS); MARCA: CATERPILAR, MODELO: GP30NM, AÑO: 2013, SERIE: AT13FP0679, INVENTARIO NO. 0500-40-61105-13010-0008 (SAN MIGUEL).

REFERENCIA:

SOLICITUD LG/0403/0128/2017
CÓDIGO: (19-09-2017)

RESOLUCIÓN RA/LG/(CC)(S)/0133/2017
ADJUDICATIVA, CÓDIGO:

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ: DE UN MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA UNIDAD SOLICITANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.



DESIGNADO SIS (DAA)

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp of the Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DAO, PARA USR GESTIÓN 2017

HECHO POR: MAP
REVISADO POR: [Signature]

REFERENCIA: OC/LG/0403/0133/2017