



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 24 de julio de 2014

N° de orden:
327-7-2014

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

NIT y/o NRC:

00028


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	DE REPARACION DEL MITSUBISHI MONTERO P-36534, SEGÚN DETALLE: - CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE, -REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, -CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION, CAMBIO DE VALVULA DE ALTA PRESION, CAMBIO DE GAS SELLADOR Y LUBRICACION A SISTEMA, REVISION DE: FUGAS DE REFRIGERANTE, COMPRESOR, CONDENSADOR, TERMOSTATO, VENTILADORES, CAMBIO DE REFRIGERANTE, SISTEMA ELECTRICO Y SWITCH DE ENCENDIDO, - CAMBIO DE BUJES DE TIJERA INFERIORES DERECHA E IZQUIERDA, - ALINEADO DE LLANTAS DELANTERAS. REPUESTOS (4 BUJES DE TIJERA, SENSOR DE FLUJO DE AIRE, VALVULA DE EXPANSION, VALVULA DE ALTA PRESION, FILTRO Y FAJA DE AIRE)	\$2,048.71	\$2,048.71
			TOTAL US\$:	\$2,048.71

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUARENTA Y OCHO DOLARES 71/100 US (\$2,048.71)

OBSERVACIONES: GARANTIA 90 DIAS, EL SERVICIO INCLUYE REPARACION Y REPUESTOS PARA LA MITSUBISHI MONTERO P-36534

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

FECHA DE ENTREGA: 45 DIAS HABILÉS



Jefe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Alvaro Enrique Bustamante

Tel. 2369-1848 ó 1849 Fax: _____ Correo electrónico: alvaro.bustamante@ansp.gob.sv