



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 09 DE OCTUBRE DE 2014

N° de orden:
402-9-2014

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:
0614-310762-001-6

Dirección: CALLE RUBÉN DARIO 1117, SAN SALVADOR

N° Requisición
00139

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	MODULO IMPULSOR DE INYECCIÓN, PARA VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PLACA: P-97673, MARCA TOYOTA, MODELO HI LUX, AÑO 2008, COMBUSTIBLE DIESEL, CHASIS MR0ER32G, MOTOR 2KD74, MARCA TOYOTA	\$643.33	\$643.33

TOTAL US\$: \$643.33

POR LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 33/100 US (\$643.33)

OBSERVACIONES:


GARANTÍA: PARA REPUESTOS: 3 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, PREVIA REVISIÓN Y VISTO BUENO POR TÉCNICOS DE TALLER DIDEA. EXCEPTO LAS PARTES ELÉCTRICAS QUE NO TIENEN GARANTÍA

LUGAR DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FECHA DE ENTREGA:

FECHA MÁXIMA PARA RECIBIR EL BIEN, SERÁ EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014



efe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SR. ALEX JAVIER BELTRÁN CERON

TELEFONO: 2369-1849