



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

Santa Tecla, 04 de mayo de 2016

N° de orden:
311-7-2016

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

NIT y/o NRC:

REQ. 01457

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION AL PICKUP HILUX N-2670, SEGÚN DETALLE:DIAGNOSTICO Y CODIFICACION DE INYECTORES, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$2,739.00	\$2,739.00
TOTAL US\$:				\$2,739.00

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES 00/100 US (\$2,739.00)

OBSERVACIONES: EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. GARANTIA 2 MESES

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA

FECHA DE ENTREGA: 4 DIAS HABILDES POSTERIORES A RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y VEHICULO EN TALLER



Jefe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Licdo. Rafael Andres Hernandez Flamenco-Departamento de Mantenimiento

Tel. 2316-8526 ó 8449

Fax: _____

Correo electrónico: rafael.hernandez@ansp.gob.sv