

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 21 de noviembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0401/0047/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ

LÍNEA:

0401 PR-SIS/ DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	78180000	54302	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHÍCULO PLACA: N-11180	NO APLICA		\$ 280.00
					CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR			
					CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE		\$ 25.00	
					CAMBIO DE AIRE			
					CAMBIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA			
					CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS			
					CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS		\$ 35.00	
					CAMBIO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS			
					CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS LATERALES TRASEROS			
					CAMBIO DE RADIADOR		\$ 22.00	
					CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR			
					CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR		\$ 15.00	
					CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR			
					CAMBIO DE ABRAZADERAS METALICAS PARA MANGUERA DE RADIADOR		\$ 5.00	
					CAMBIO DE DISTRIBUIDOR			
					CAMBIO DE ROTOR			
					CAMBIO DE CABLES DE DISTRIBUCIÓN		\$ 25.00	
					CAMBIO DE BUJIAS DE PLATINO			
					CAMBIO DE TAPADERA DE DISTRIBUCION			
					CAMBIO DE SOLUCION AL SISTEMA DE FRENOS		\$ 6.00	
CAMBIO DE MANECILLA EXTERIOR DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	\$ 15.00							
CAMBIO DE VIA DELANTERA IZQUIERDA	\$ 5.00							
CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$ 35.00							
CAMBIO DE DOS SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$ 25.00							
CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION (FAJA, BALERO, Y RETENEDORES)	\$ 35.00							
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES	\$ 12.00							
REALIZAR LUBRICACION DE CHAPAS DE PUERTAS Y ENGRASE GENERAL	\$ 15.00							
CAMBIO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	\$ 5.00							
			1	GALÓN	ACEITE DE MOTOR	VALVOLINE ESTADOS UNIDOS	\$ 32.50	\$ 32.50

			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	FRAM / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.50	\$ 4.50
			1	UNIDAD	FILTO DE AIRE	FUJITOYO / ESTADOS UNIDOS	\$ 9.50	\$ 9.50
			1	UNIDAD	CAMBIAR DE COMBUSTIBLE GASOLINA	OSK / JAPÓN	\$ 4.50	\$ 4.50
			1	JUEGO	PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	KASHIMA / JAPÓN	\$ 28.00	\$ 28.00
			1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	KASHIMA / JAPÓN	\$ 32.00	\$ 32.00
			2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENOS TRASEROS	MOUNTAIN / ESTADOS UNIDOS	\$ 90.00	\$ 180.00
			2	UNIDAD	BOMBA DE FRENOS LATERALES TRASEROS	NAKAMOTO / JAPÓN	\$ 32.00	\$ 64.00
			1	UNIDAD	RADIADOR	TYC / TAIWAN	\$ 185.00	\$ 185.00
			1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	TERADA / JAPÓN	\$ 12.50	\$ 12.50
			1	UNIDAD	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	DAYCO / ESTADOS UNIDOS	\$ 26.00	\$ 26.00
			1	UNIDAD	MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	DAYCO / ESTADOS UNIDOS	\$ 18.00	\$ 18.00
			4	UNIDAD	ABRAZADERAS METALICAS PARA MANGUERA DE RADIADOR	GATES / ESTADOS UNIDOS	\$ 1.25	\$ 5.00
			1	UNIDAD	DISTRIBUIDOR	TYC / TAIWAN	\$ 125.00	\$ 125.00
			1	UNIDAD	ROTOR	TYC / TAIWAN	\$ 20.00	\$ 20.00
			1	UNIDAD	CABLES DE DISTRIBUCIÓN	B6B - ESTADOS UNIDOS	\$ 55.00	\$ 55.00
			4	UNIDAD	BUJIAS DE PLATINO	NGK / JAPÓN	\$ 22.50	\$ 90.00
			1	UNIDAD	TAPADERA DE DISTRIBUCION	TYC / TAIWAN	\$ 35.00	\$ 35.00
			2	PINTA	SOLUCION AL SISTEMA DE FRENOS	EXEDY / JAPÓN	\$ 7.50	\$ 15.00
			1	UNIDAD	MANECILLA EXTERIOR DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	TYC / TAIWAN	\$ 16.00	\$ 16.00
			1	UNIDAD	VIA DELANTERA IZQUIERDA	TYC / TAIWAN	\$ 15.00	\$ 15.00
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	KYB / JAPÓN	\$ 122.00	\$ 244.00
			2	UNIDAD	SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	RBI / JAPÓN	\$ 35.00	\$ 70.00
			1	KIT	KIT DE DISTRIBUCION (FAJA, BALERO, Y RETENEDORES)	555 / JAPÓN	\$ 128.00	\$ 128.00
			4	CUARTOS	ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES	VALVOLINE / MÉXICO	\$ 8.50	\$ 34.00
			2	TUBO	LUBRICACION DE CHAPAS DE PUERTAS Y ENGRASE GENERAL	NTN / ESTADOS UNIDOS	\$ 7.50	\$ 15.00

	2	UNIDAD	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	PYLON / ESTADOS UNIDOS	\$	7.50	\$	15.00
			GARANTÍA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS 1 MES.					

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 1,758.50

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES.

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO: MODELO COROLLA XL, MARCA: TOYOTA, PLACA: N-11180, AÑO 1991, NUMERO DE INVENTARIO: 0500-39-61105-13004-0017, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y ASÍ PODER ATENDER EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.	REFERENCIA:
	SOLICITUD CÓDIGO: LG/0401/0063/2018 (05-09-2018)
	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0047/2018

CONDICIONES GENERALES

- * EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.
- * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.
- * EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y VEHÍCULO EN EL TALLER.
- * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NÚMERO QUINCE, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.
- * FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIRECCIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL.



DESIGNADO SIS (DSAI)



Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE UFI

HECHO POR: JAPH

REVISADO POR:

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018

REFERENCIA: OC/LG/0401/0047/2018