



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad. (UACI, Edificio Administrativo Sur, 2° Nivel).

Dirección: SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 21 DE MARZO DE 2019

N° de orden:
118-1-2019

NIT y/o NRC:

MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO

REQUISICIÓN DE BIENES O
SERVICIOS N°
03011

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
SUMINISTRO			SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TOYOTA COROLLA PLACAS N-5739, SEGÚN DETALLE:			
	UNIDAD	1	RELAY DE VENTILADOR. JAPONES.	\$ 35.00	\$220.00	
	UNIDAD	1	AMPOLLETA DE TEMPERATURA. JAPONES.	\$ 45.00		
	UNIDAD	1	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH. JAPONES.	\$ 85.00		
	UNIDAD	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. JAPONES.	\$ 55.00		
				SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TOYOTA HILUX PLACAS N-2669. SEGÚN DETALLE:		\$900.00
	UNIDAD	4	RINES ORIGINALES (INCLUYENDO ARMADO Y BALANCEO). JAPONES.	\$ 225.00		
				SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN N-12052.		\$825.00
	UNIDAD	1	MODULO COMPLETO DE FLOTADOR DE GASOLINA. JAPONES.	\$ 825.00		
				SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TOYOTA HIACE PLACAS N-2950, SEGÚN DETALLE:		\$325.00
UNIDAD	1	ALTERNADOR CON BLOWER. USA	\$ 325.00			

TOTAL US\$: \$2,270.00

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 US. DÓLARES (\$2,270.00)

OBSERVACIONES: **GARANTÍA DE REPUESTOS POR SESENTA DÍAS.**
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NISSAN TIIDA, PLACAS N-12052, CON NÚMERO DE INVENTARIO 003-361-6102-001-0051, REQUIRENTE ESTIMA QUE CON LA REPARACIÓN EL VEHÍCULO TENDRÁ UN TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE UN AÑO. VALOR DE LO ADJUDICADO PARA EL REPUESTO \$825.00, NUEVO VALOR EN LIBROS (VALOR EN LIBROS ACTUAL \$6,564.14 + VALOR POR EL REPUESTO \$825.00) = \$7,371.14.

LUGAR DE ENTREGA: **LA RECEPCION DE LOS REPUESTOS SERÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE LA ANSP, UBICADO EN CANTÓN NUEVO EDÉN, SAN LUÍS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTIGUO A ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y**

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Jefe UACI

Firma del Titular o Delegado de Compra

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: TEC. VICTOR ÁLVAREZ. TEC. ALEX JAVIER BELTRAN. TEC. EDUARDO RIVAS.

Tel. 2316-8449 Fax: 2316-8450 Correo electrónico: victor.alvarez@ansp.edu.sv. alex.beltran@ansp.edu.sv. eduardo.rivas@ansp.edu.sv.