



NOMBRE DE LA CONTRATISTA: MARIO LUIS HURTADO AYALA
(TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIOS UNITARIOS US\$	MONTO TOTAL US \$
1	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, PLACAS N-7849*, según el siguiente detalle. MANO DE OBRA	\$ 388.84	\$ 388.84
	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiar tope, - Cambiar polvera exterior de flecha, - Cambiar pastillas, - Rectificar dos discos de frenos, - Cambiar los hules de la barra estabilizadora, - Cambiar los soportes delanteros del motor. Incluye: Limpieza y lubricación de pinzas (caliper) delanteros de frenos. Limpieza y ajuste de frenos traseros. Regulación de freno de mano. Engrase de 4 juntas homoxinéticas (puntas de flechas). Limpieza y engrase de tractas (cubos de doble tracción) aprovechando. desmontaje de flechas y revisión de sistema 4x4.		
	REPUESTOS Y MATERIALES: <ul style="list-style-type: none"> - 1 juego de pastillas de freno delanteros, - 1 juego de polveras de flecha exteriores, - 8 bujes de goma de barra estabilizadora, - 2 soportes de motor, - 2 bujes de brazo de suspensión. 		
	Los repuestos deberán ser originales de fábrica y serán instalados por técnicos con experiencia.		
	Garantía: 3 meses ó 5,000 Kms.		
	Plazo de entrega: 4 días hábiles, después de recibida la Orden de Compra.		
	Las condiciones y especificaciones técnicas y la oferta adjudicada forma parte integral de esta Orden de Compra. Administrador de la Orden de Compra: Saúl Ernesto Valencia, Motorista.		
	SON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 84/100 DOLARES		US \$ 388.84

Forma de pago: un solo pago, por medio de cheque, hasta un máximo de 8 días calendario, posteriores a la recepción a entera satisfacción del suministro.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Realizado
UACI




Vo.Bo. Jefe Unidad de Administración




ADJUDICADOR
Gerencia Interina




Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva # 156, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador
Tel. 2132-4130/31

Rgv

RECIBIDO GERENCIA
25 NOV. 2019
Nombre: Silvia Elena 13134 pm