

(2401) ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE:

LG-0479-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (DEPTO. DE MANTENIMIENTO)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

DIRECCIÓN INSTITUCIÓN: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado oriente del parque San Martín, Departamento de La Libertad. UACI 2ª. Planta.  
ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

LUGAR Y FECHA

SANTA TECLA, 5 DE DICIEMBRE DE 2019

N° de orden de compra:  
497-8-2019

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

**FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO**

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (USD\$)

2

SERVICIO

MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN  
MICROBUS HYUNDAI H100 PLACA N-15725

\$ 35.00

\$70.00

2

CAMBIO DE 2 TERMINALES DE CREMELLERA. MARCA 555. ORIGEN JAPÓN.

\$45.00

\$90.00

2

CAMBIO DE 2 ESFERAS SUPERIORES MARCA 555. ORIGEN JAPÓN.

\$63.00

\$126.00

2

CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCIÓN. MARCA 555. ORIGEN JAPÓN.

\$30.00

\$60.00

1

CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. MARCA KOBE ORIGEN JAPÓN.

\$45.00

\$45.00

4

CAMBIO DE 4 HULES DE BARRA TENSORA. MARCA NAKURA. ORIGEN JAPÓN.

\$6.00

\$24.00

1


MANO DE OBRA  
GARANTIA 6 MESES

\$80.00

\$80.00

		<b>REPARACIÓN DE AUTOBUS VOLKSWAGEN SVELTO PLACA: N-11209</b>			
1		REPARACIÓN DE 6 CULATAS DE MOTOR, VERIFICAR ASIENTOS, VALVULAS SELLOS.	\$ 475.00	\$475.00	
1		INSTALACIÓN DE MARCADOR DE TEMPERATURA CONO TODOS SUS ACCESORIOS.	\$35.00	\$ 35.00	
6	SERVICIO	CAMBIO DE KIT EMPAQUE DE CULATA, INCLUYE: EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISIÓN, MULTIPLE DE ESCAPE. ORIGEN BRASIL.	\$25.00	\$150.00	
2			\$12.00	\$24.00	
1		CAMBIO DE ORIGENS DE PASO DE AGUA. ORIGEN BRASIL.	\$35.00	\$35.00	
2		CAMBIO DE MANGUERAS SUPERIORES DE RADIADOR. ORIGEN BRASIL.	\$18.00	\$36.00	
2		CAMBIO DE ABRAZADERA DE MANGUERAS DE RADIADOR.ORIGEN BRASIL.	\$45.00	\$90.00	
1		REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE A/C.	\$200.00	\$200.00	
1		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE GAS A/C.	\$200.00	\$200.00	
1		RECARGA DE GAS A/C.	\$60.00	\$60.00	
			MANO DE OBRA.	\$475.00	\$475.00
			GARANTIA 6 MESES.		
		<b>REPARACIÓN DE PICK UP PLACA: N-2638</b>			
2	SERVICIO	CAMBIO DE DOS TERMINALES DE CREMALLERA. MARCA 555. ORIGEN JAPÓN.	\$ 45.00	\$90.00	
2		CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCIÓN. MARCA 555. ORIGEN JAPÓN.	\$40.00	\$80.00	
2		CAMBIO DE DOS TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA. MARCA GMB ORIGEN JAPÓN.	\$30.00	\$ 60.00	
2		CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA KYB ORIGEN JAPÓN.	\$45.00	\$90.00	
1		ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS.	\$35.00	\$35.00	
1		MANO DE OBRA	\$150.00	\$150.00	
			GARANTIA 6 MESES.		
		<b>REPARACIÓN DE SEDAN PLACA: N-3597</b>			
1	SERVICIO	CAMBIO DE FLECHA DERECHA COMPLETA (original). MARCA TOYOTA. ORIGEN JAPÓN.	\$ 900.00	\$900.00	
1		CAMBIO DE FLECHA IZQUIERDA COMPLETA (original). MARCA TOYOTA. ORIGEN JAPÓN.	\$950.00	\$950.00	
2		CAMBIO DE DOS BALEROS DE BUFA DELANTEROS. MARCA KOYO ORIGEN JAPÓN.	\$65.00	\$ 130.00	
1		CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE MARCA EXEY ORIGEN JAPÓN.	\$75.00	\$75.00	
1		CAMBIO DE BALERO COLLARIN. MARCA KOYO ORIGEN JAPÓN.	\$150.00	\$150.00	
1		RECTIFICADO DE VOLANTE	\$45.00	\$45.00	
1		MANO DE OBRA	\$35.00	\$35.00	
			GARANTIA 6 MESES.	\$275.00	\$275.00

		<b>REPARACIÓN DE PICK UP PLACA: P-97658</b>		
1		CAMBIO DE BALERO PILOTO MARCA KOYO. ORIGEN JAPÓN.	\$ 12.00	\$12.00
1		CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE. MARCA EXEDY ORIGEN JAPÓN.	\$150.00	\$150.00
1		CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE. MARCA EXEDY ORIGEN JAPÓN.	\$235.00	\$235.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE BALERO COLLARIN. MARCA KOYO ORIGEN JAPÓN.	\$45.00	\$ 45.00
2		CAMBIO DE DOS DISCOS DE FRENOS DELANTEROS MARCA OKAIDO ORIGEN JAPÓN.	\$60.00	\$120.00
2		CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DE ACEITE DELANTERO MARCA TOKICO ORIGEN JAPÓN.	\$90.00	\$180.00
2		CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DE GAS TRASEROS MARCA KYB ORIGEN JAPÓN.	\$45.00	\$90.00
1		RECTIFICADO DE VOLANTE. GARANTIA 6 MESES.	\$200.00	\$200.00
		<b>REPARACIÓN DE PEUGEOT PLACA: N-6050</b>		
1		CAMBIO DE TERMOSWITCH DE VENTILADOR ORIGEN USA.	\$ 45.00	\$45.00
1		CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIA ORIGEN USA.	\$30.00	\$30.00
1	SERVICIO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIGEN USA.	\$45.00	\$45.00
2		CAMBIO DE DOS TERMINALES DE CREMALLERA ORIGEN USA.	\$75.00	\$150.00
2		CAMBIO DE DOS TERMINALES DE DIRECCIÓN ORIGEN USA.	\$100.00	\$ 200.00
1		ELABORACIÓN DE RADIADOR COMPLETO NUEVO. MANO DE OBRA. GARANTIA 6 MESES.	\$400.00 \$200.00	\$400.00 \$200.00
		<b>REPARACIÓN DE HIACE PLACA: N-10885</b>		
2		CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES COMPLETAS ORIGINALES, MARCA TOYOTA ORIGEN JAPÓN.	\$ 400.00	\$800.00
2		CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS ORIGINALES, MARCA TOYOTA ORIGEN JAPÓN.	\$900.00	\$ 1800.00
4		CAMBIO DE 4 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, MARCA NAKURA. ORIGEN JAPÓN.	\$8.00	\$32.00
2	SERVICIO	CAMBIO DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL, MARCA TOYOTA ORIGEN JAPÓN.	\$45.00	\$90.00
1		CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH MARCA TOYOTA ORIGEN JAPÓN.	\$140.00	\$140.00
2		CAMBIO DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS MARCA KASHIMA ORIGEN JAPÓN.	\$90.00	\$180.00
2		CAMBIO DE BALEROS DE BUFA MARCA KOYO ORIGEN JAPÓN.	\$275.00	\$550.00
1		ELABORACIÓN DE ROSCA Y ESPARRAGO PARA TENZOR DE FAJA DE DISTRIBUCIÓN. MANO DE OBRA GARANTIA 6 MESES.	\$140.00 \$400.00	\$140.00 \$400.00



		<b>REPARACIÓN DE PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA: N-699685.</b>		
2	SERVICIO	CAMBIO DE BUSHING DE RESORTE TRASERO ORIGINAL, MARCA MITSUBISHI ORIGEN JAPÓN.	\$ 8.00	\$16.00
8		CAMBIO DE HULES DE RESORTE ORIGINAL, MARCA MITSUBISHI ORIGEN JAPÓN.	\$9.00	\$72.00
		MANO DE OBRA. GARANTIA 6 MESES.	\$90.00	\$90.00
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 11,752.00</b>
Total en letras		ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES (\$11,752.00)		
LUGAR DE ENTREGA		Sección de Talleres, Sede San Luis Talpa, Depto. La Paz, contiguo al Aeropuerto Internacional Mons. Oscar Arnulfo Romero.		
FECHA DE ENTREGA:		15 DÍAS CALENDARIO.		
CRÉDITO MYPE Ó NO MYPE:		SI		



Lic. Norma Francisca de Avelar  
Jefa UACI




Lic. Francisca de Jesús Rodríguez  
Designada de Compras



DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:		
Nombre: LIC. RAFAEL ANDRES HERNANDEZ FLAMENCO	Correo Electrónico : rafael.hernandez@ansp.edu.sv	Tel: 2316-8525

DGE-A-037/2019DE fecha 13 de septiembre 2019