



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Canton nuevo eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha:

SANTA TECLA, 23 DE JUNIO DE 2021

N° de orden:
126-9-2021

IMPRESSA, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:
0614-131285-003-8

Dirección: 7a Av. Norte pasaje y Colonia Layco, San Salvador



N° Requisición
0 3 7 2 3

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
15	UNIDADES	ÍTEM 10: TAPONES PARA RADIADOR PEQUEÑO DE 13 LIBRAS. JAPÓN	\$7.91	\$118.65
15	UNIDADES	ÍTEM 13: TUBOS DE GRASA PARA BALEROS NLG#2. USA	\$6.22	\$93.30
26	UNIDADES	ÍTEM 21: FILTRO PARA ACEITE AUTOBÚS BLUE BIRD REF. 57182. USA	\$15.82	\$411.32
50	UNIDADES	ÍTEM 43: FUSIBLES DE 15 AMPERIOS PARA TOYOTA HILUX AÑO 2008. USA	\$0.23	\$11.50
50	UNIDADES	ÍTEM 44: FUSIBLES DE 20 AMPERIOS PARA TOYOTA HILUX AÑO 2008. USA	\$0.23	\$11.50
2	UNIDADES	ÍTEM 46: PASTAS PARA SOLDAR ESTAÑO. CHINA	\$2.75	\$5.50
25	UNIDADES	ÍTEM 55: ADITIVOS PARA GASOLINA LIMPIEZA DE INYECTORES. USA	\$8.19	\$204.75
1	UNIDAD	ÍTEM 75: DISCO PARA CLUTCH TOYOTA HIACE AÑO 1994 MOTOR 2L3566382 CHASIS LH11470000021. JAPÓN	\$50.85	\$50.85
1	UNIDAD	ÍTEM 76: PRENSA PARA CLUTCH TOYOTA HIACE AÑO 1994 MOTOR 2L3566382 CHASIS LH11470000021. JAPÓN	\$58.76	\$58.76
1	UNIDAD	ÍTEM 81: DISCO PARA CLUTCH MERCEDES BENZ MARCO POLO 2013 MOTOR-377989U1011642 CHASIS 9BM384075DB868303. BRASIL	\$339.00	\$339.00
1	UNIDAD	ÍTEM 82: CANASTA DE CLUTCH MERCEDES BENZ MARCO POLO 2013 MOTOR-377989U1011642 CHASIS 9BM384075DB868303. BRASIL	\$423.75	\$423.75
1	UNIDAD	ÍTEM 83: COLLARÍN MERCEDES BENZ MARCO POLO 2013 MOTOR-377989U1011642 CHASIS 9BM384075DB868303. BRASIL	\$203.40	\$203.40
2	UNIDAD	ÍTEM 101: DISCO PARA CLUTCH NISSAN TIIDA AÑO 2016 MOTOR HR16732884L CHASIS 3N1CC1AD72K258066. JAPÓN	\$101.70	\$203.40
2	UNIDADES	ÍTEM 102: PRENSA PARA CLUTCH NISSAN TIIDA AÑO 2016 MOTOR HR16732884L CHASIS 3N1CC1AD72K258066. JAPÓN	\$92.66	\$185.32

2	UNIDADES	ÍTEM 103: BALERO COLLARÍN NISSAN TIIDA AÑO 2016 MOTOR HR16732884L CHASIS 3N1CC1AD72K258066. JAPÓN	\$92.66	\$185.32
2	UNIDADES	ÍTEM 115: AMORTIGUADORES DELANTEROS NS D21 2005. TOKICO	\$37.29	\$74.58
2	UNIDADES	ÍTEM 116: AMORTIGUADORES TRASEROS NS D21 2005. TOKICO	\$37.29	\$74.58
			TOTAL US\$:	\$2,655.48

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 48/100 US (\$2,655.48)

OBSERVACIONES:	GARANTÍA DE TRES MESES REPUESTOS. RESPUESTA A RECLAMOS: MÁXIMO 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR NOTIFICACIÓN DE RECLAMO
LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
FECHA DE ENTREGA:	20 DÍAS HÁBILES

  LICDA. NORMA PIMENTEL DE AVELAR Jefa UACI	  CMDO. PABLO DE JESÚS ESCOBAR BAÑOS DIRECTOR GENERAL
--	---

Datos de los Administradores de la Orden de Compra:
 Nombre: Sres. Eduardo Antonio Rivas Palacios, Víctor Hugo Alvarez Rivas, Hugo Oswaldo Pérez Carranza
 TELEFONO: 2343-8526 ó 7769-9039 correo electrónico: eduardo.rivas@ansp.edu.sv victor.alvarez@ansp.edu.sv hugo.perez@ansp.edu.sv

Elaborado por: Licda. Claudia Mejía