



## SSF 2021

## ORDEN DE COMPRA

No. 308

FECHA: 09/09/2021

PROVEEDOR: FREDY ALBERTO EVANGELISTA PEREZ

( 2105 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 368/2021

ADMINISTRADOR O.C.: ROXANA BEATRIZ RAMOS

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN            SERVICIO   X  

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADO EN PAREDES DE VIDRIO Y PUERTAS DE SALAS DE REUNIONES Y OFICINAS EN NIVELES 16, 17 Y 18 UBICADAS EN TORRE FUTURA.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7.88 M2 DEPOLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 16-1	118.2000	118.20
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15.71 M2 DE POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 16-2	235.6500	235.65
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7.4 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 16-3	111.0000	111.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15.12 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 16-4	226.8000	226.80
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.34 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALÓN DE USOS MULTIPLES NIVEL 17	50.1000	50.10
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8.08 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 17-1	121.2000	121.20
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15.73 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, EN SALA NIVEL 17-2	235.9500	235.95
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.6 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, SALA CONSEJO DIRECTIVO.	24.0000	24.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13.01 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, SALA DESPACHO NIVEL 18.	195.1500	195.15
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16.95 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, SALA NIVEL 18-1	254.2500	254.25



SSF 2021  
ORDEN DE COMPRA

No. 308

FECHA: 09/09/2021

PROVEEDOR: FREDY ALBERTO EVANGELISTA PEREZ

( 2105 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 368/2021

ADMINISTRADOR O.C.: ROXANA BEATRIZ RAMOS

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:


BIEN \_\_\_\_\_ SERVICIO X \_\_\_\_\_

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5.46 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, OFICINA PASILLO NIVEL 18.	81.9000	81.90
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11.25 M2 POLARIZADO CON MATERIAL FROSTY O SAMBLASTING, OFICINA DE INGENIERO NIVEL 18.	168.7500	168.75
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN NIVELES 16, 17 Y 18 DE EDIFICIO TORRE FUTURA, CALLE EL MIRADOR, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA PLAZO DE ENTREGA: 4 DÍAS DE INSTALACIÓN	0.0000	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS US DÓLARES 95/100

TOTAL: 1,822.95

ORIGINAL

  
Sandra Verónica Morales Preza  
Directora de Administración  
RA-2/2021

