

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	SAN SALVADOR 07 de Junio del 2021	No.Orden:54/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
IMDISAR, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO PAR DIFEENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI-TERCERA CONVOCATORIA.	-	-
1	Servicio	54301. ADMINISTRACION SUPERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ALARMA DE SEGURIDAD DEL ALMACEN CENTRAL 3 ZONAS: ZONA 1. SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD. MARCA: DSC POWER B32, MODELO PC 5010, SERIE S/S. ZONA 2. SISTEMA DE SEGURIDAD. MARCA: NAPCO. MODELO: P-600. SERIE:S/S. ZONA 3. SISTEMA DE SEGURIDAD. MARCA: NAPCO. MODELO-P-600. SERIE: S/S. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$177.57	\$177.57
1	Servicio	54301. CRINA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALARMA REGISTRADO CON NUMERO DE INVENTARIO 61102-0425. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$177.57	\$177.57
1	Servicio	54301. CRINA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALARMA REGISTRADO CON NUMERO DE INVENTARIO 61102-0426. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$177.57	\$177.57
-	-	LINEA:0201 Rehabilitación Integral--SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO PAR DIFEENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI-TERCERA CONVOCATORIA	-	-
1	Servicio	54301. CAA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL MARCA: KITCHEN AID, MODELO:KSBC1BOBM, SERIE:W64760795, INV. N° 61102-0628. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUARTO FRIO, MARCA. MR WINTER, MODELO: S/M, SERIE: 28599-A, INV. No. 61102-0169. VAR RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$134.36	\$134.36
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUARTO FRIO, MARCA. MR WINTER, MODELO: S/M, SERIE: 28599-B, INV. No.61102-0168. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$134.36	\$134.36
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE COSER RANA, MARCA SINGER, MODELO: 757, INV. No. 61102-0528. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$244.20	\$244.20
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE COSER PLANA, MARCA: JUKI, MODELO: 20107H, SERIE: J110812255, ID No. 1374. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$244.20	\$244.20
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE COSER PLANA, MARCA: JUKI, MODELO: 20107H, SERIE: J110815026, ID No. 1375. VAR RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$244.20	\$244.20
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA INDUSTRIAL TIPO FOGON, MARCA: STRATUS, MOELO:SSP-1824H, SERIE:0706616, INV. N° 61199-0050. VERRUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$133.63	\$133.63
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL TIPO FOGON, MARCA: ROYAL, MOELO:S/M, SERIE S/S, INV.N° 61199-0049. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$133.63	\$133.63
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA INDUSTRIAL TIPO FOGON, MARCA: S/M, MOELO:S/M, SERIE S/S, INV. N° 61199-0021. VAR RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$133.63	\$133.63
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA INDUSTRIAL TIPO FOGON, MARCA: S/M, MOELO:S/M, SERIE S/S, INV.N° 61199-0019. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA	\$133.63	\$133.63
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	\$133.63	\$133.63

		COCINA INDUSTRIAL TIPO FOGON, MARCA: S/M, MOELO: S/M, SERIE S/S, INV/N° 61199-0020. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.		
1	Servicio	54301. CAA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA PARA DUCHAS. MARCA: S/M, SERIE: S/S, INV. No. 61102-0571. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINA ELECTRICA DE 30 PULGADAS. ID. 61199-0035, PUERTA DOBLE. VIDRIO DEL HORNO, 4 QUEMADORES. CUBIERTA PORCELANIZADA, VOLTAJE DE 220 V, DIMENSIONES 92 X X76 CM. UBICADA EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOGON DOBLE DE 20 CM EN ACERO INOXIDABLE ID. 61199-0015, CUATRO QUEMADORES, ELABORADO EN HIERRO FUNDIDO, QUEMADORES DOBLES, TIPO FOGÓN. CON DOS CÍRCULOS DE FUEGO DE 10 CM Y 20 CM CADA UNO. DIMENSIONES DE LA COCINA 2 MT DE LARGO X 80 CM DE ALTO Y 50 CM DE ANCHO. HASTA LA PARRILLA, MÁS UN ESPACIO DE 13 CM DEL REPOSA PLATOS. UBICADO EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE. ID 61199-0036, SIN MARCA. UBICADO EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANCHA A GAS 121.9 CM X 66 CM X 85 CM. 61102-0358, SIN MARCA. UBICADO EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMO, TIPO HONGO. ID. 61199-0037, SIN MARCA. UBICADO EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA ID. 61102-0580, DE 20.5 PIES. DE 4 PUERTAS, SISTEMA FRIO SECO, CON SISTEMA INVENTER ECONAVI. UBICADA EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
1	Servicio	54301. CRC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA. ID. 689, MARCA CETRON. UBICADA EN AREA DE COCINA. VER RUTINA DE MANTENIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA.	\$122.65	\$122.65
-	-	TOTAL.....	-	\$3,308.03

SON: tres mil trescientos seis 03/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO SOLICITADO POR CAA EN SOL DE COMPRA 042/2021; CRC EN SOL DE COMPRA 41/2021; CRINA 73/2021 y ALM. CENTRAL EN SOL DE COMPRA 002/2021 ADMON. DE O/C: SR. [REDACTED] (SIST. ALARMAS), SR. [REDACTED] (EQ. INDUSTRIAL). FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL. RETENER EL 1% DEL IVA. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO EL REPRESENTANTE LEGAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA PARA LA FIRMAR, SELLAR Y RETIRAR DE LA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA DEBE ER PRESENTADA A LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN, TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS DESPUES DE LA FIRMA DE LA O/C. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA.

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA, AVENIDA IRAZU, #181, SAN SALVADOR Y 21 CALLE PONIENTE NO 240, BARRIO SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: COL. COSTA RICA, AV. IRAZU, #181, S.S. Y 21 C. PTE. NO 240, Bo SAN MIGUELITO, S.S. COORD. ENTREGA EN EL PLAZO ESTABI FCIDO CON EL ADMON. DE O/C. SR. ALVARADO 6062-3284 y SR. BARRERA 6062-3511 EN HORARIO DE 07:30 AM A 12:30M Y DE 1:10 PM A 3:30 PM

 <p><i>Korajando</i> Titular o Designado</p>	 <p>Suministrante 15:29 09-06-21</p>
	 <p>JEFE UCI</p>

Elaborado por: [REDACTED]

IMDISAR, S.A. DE C.V.
SAN SALVADOR, C.A.