



DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Alameda Juan Pablo II, Complejo Plan Maestro, Edificio B-3, Centro de Gobierno, San Salvador
PBX:503(2526-3000) DIRECTO DACI 503(2529-3549)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS SE No.264

San Salvador, 30 de noviembre de 2021

SEÑORES: Sherwin Williams de Centro America, S.A. de C.V.

NIT:

No. NRC

Atentamente solicito suministrar con cargo al MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO CON IVA	TOTAL CON IVA
			SERVICIO DE:		
			SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN PAREDES Y TORNOS PARA EDIFICIOS B1, B2 Y B3 INCLUIDO EL COSTO DE LOS MATERIALES, PINTURAS Y OBREROS.		
3266.52	m2	54303	FACHADAS DE EDIFICIO B1 MJSP: Lavado de superficie con chorro de agua a presión, remoción de pintura mal adherida, limpieza de superficie eliminando polvo, grasa y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de acondicionador de superficie base agua. Con volumen de sólidos de 20.47 +/- 0.5%. 2. Aplicación de dos manos de pintura 100% acrílica calidad Weather Perfect acabado satinado color preparado a definir, resistente a hongos, algas y líquenes.	\$ 3.90	\$ 12,739.43
3290.32	m2	54303	FACHADAS DE EDIFICIO B2 MJSP: Lavado de superficie con chorro de agua a presión, remoción de pintura mal adherida, limpieza de superficie eliminando polvo, grasa y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de acondicionador de superficie base agua. Con volumen de sólidos de 20.47 +/- 0.5%. 2. Aplicación de dos manos de pintura 100% acrílica calidad Weather Perfect acabado satinado color preparado a definir, resistente a hongos, algas y líquenes.	\$ 3.90	\$ 12,832.25
4157.44	m2	54303	FACHADAS DE EDIFICIO B3 MJSP: Lavado de superficie con chorro de agua a presión, remoción de pintura mal adherida, limpieza de superficie eliminando polvo, grasa y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de acondicionador de superficie base agua, volumen de sólidos mínimo 20.47 +/- 0.5%. 2. Aplicación de dos manos de pintura 100% acrílica calidad Weather Perfect acabado satinado color preparado a definir, resistente a hongos, algas y líquenes.	\$ 3.90	\$ 16,214.02
2039.01	m2	54303	LOSAS Y PARAPETOS DE EDIFICIO B1, B2 Y B3 MJSP: Lavado de superficie con chorro de agua a presión, remoción de pintura mal adherida, limpieza de superficie eliminando polvo, grasa y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de Aqualock Bloqueador de agua diluida la 25%. 2. Aplicación de dos manos de Impermeabilizante Bloqueador de agua color preparado acabado mate, con tecnología autoreticulable, con resinas plastificadas que mantienen la flexibilidad de la película, con alta resistencia a alcalinidad.	\$ 6.41	\$ 13,070.05
9	UNIDAD	54303	PUERTAS DE ACCESOS DE EMERGENCIAS EDIFICIO B1, B2 Y B3 MJSP: Lijado de superficie, limpieza para remover oxido, polvo, grasa u otro tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de anticorrosivo DTM base agua color de línea acabado mate. 2. Aplicación de dos manos de pintura esmalte sistema 4000 color preparado acabado brillante.	\$ 33.61	\$ 302.49
398.4	m2	54303	PASAMANOS DE ESCALERONES DE EMERGENCIA EDIFICIO B1, B2 Y B3: Lijado de superficie, limpieza para remover oxido, polvo, grasa u otro tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de anticorrosivo DTM base agua color de línea acabado mate. 2. Aplicación de dos manos de pintura esmalte sistema 4000 color preparado acabado brillante.	\$ 6.78	\$ 2,701.15
613.56	m	54303	DESCANSOS, REFUERZOS, VIGAS Y COLUMNAS DE ESCALERONES DE EMERGENCIAS EDIFICIO B1, B2 Y B3: Lijado de superficie, limpieza para remover oxido, polvo, grasa u otro tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de anticorrosivo DTM base agua color de línea acabado mate. 2. Aplicación de dos manos de pintura esmalte sistema 4000 color preparado acabado brillante.	\$ 5.81	\$ 3,564.78
740.88	m	54303	ESTRUCTURAS DE ACCESOS PRINCIPALES EDIFICIO B1, B2: Lijado de superficie, limpieza para remover oxido, polvo, grasa u otro tipo de contaminante que impida la buena adherencia del sistema de pintura. 1. Aplicación de una mano de anticorrosivo DTM base agua color de línea acabado mate. 2. Aplicación de dos manos de pintura esmalte sistema 4000 color preparado acabado brillante.	\$ 5.81	\$ 4,304.51

TOTAL EN LETRAS SON: *sesenta y cinco mil setecientos veintiocho 68/100 DÓLARES*

\$ 65,728.68

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 495/2021 DE FECHA 22-11-2021

JUSTIFICACION: SOLICITADO DEBIDO QUE DESDE AÑOS ANTERIORES SE MUESTRA DETERIORO Y HONGOS DE LA PINTURA EN PAREDES

UP: 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

LT: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO CUADRO COMPARATIVO

210/2021-MJSP

1. GARANTIA: 1 AÑO

2. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

3. FORMA DE PAGO: 60 DÍAS DE CRÉDITO

4. FACTURAR A NOMBRE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. NIT 0614-010107-101-2.

5. POR DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, A PARTIR DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2008, ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE CONVIERTE EN AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA, POR LO QUE EN SU FACTURA DEBERÁ APARECER DEDUCIDO EL 1% DE DICHO IMPUESTO, EXTENDIÉNDOLE ESTE MINISTERIO, EL RESPECTIVO FORMULARIO DE RETENCIÓN. LA RETENCIÓN A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA SERÁ APLICABLE EN OPERACIONES EN QUE EL PRECIO DE VENTA DE LOS BIENES TRANSFERIDOS O DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SEA IGUAL O SUPERIOR A CIENTO DÓLARES MÁS IVA.