
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPIA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, miércoles 07 de octubre de 2020.

ORDEN No.: OC/LG/8101 FAE SINAMP/0032/2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RONY EDUARDO RIVAS AVALOS

LÍNEA:

8101 PR/SC/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54301	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE TRANSMISOR MODELO SYMPHONY JR 6K0/3, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: •DESMONTAJE DE MÓDULO AMPLIFICADORES 2000 W. •DESMONTAJE DE COMBINADOR DE RF DE TRES ENTRADAS UNA SALIDA. •REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER RSP 3000 QUE INCLUYE: CAMBIO DE TRANSISTORES DE POTENCIA, CAMBIO DE CAPACITORES DE FILTRADO, CALIBRACIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE. •REPARACIÓN DE COMBINADOR DE RF QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO IMPRESO, CAMBIO DE RESISTENCIAS DE RF, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN (96.9). •INFORME SIMPLIFICADO DONDE DESCRIBA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO E INCLUYA FOTOGRAFÍAS, Y OPINIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO EJECUTADO. GARANTÍA: 3 MESES EN MANO DE OBRA	NO APLICA	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 2,415.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES.

COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO A TRANSMISOR FM MARCA INNOVACIÓN MODELO SYMPHONY 2000W NÚMERO DE INVENTARIO 60-0664-0002 QUE INCLUYE EL DESMONTAJE DE MÓDULO DE AMPLIFICADORES 2000W COMBINADOR RF DE TRES ENTRADAS, REPARACIÓN DE FUENTES DE PODER QUE ESTÁN EN EL SECTOR DEL BOQUERON, A FIN DE MEJORAR LA FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN AHÍ SE ENCUENTRAN LAS ANTENAS REPARTIDORAS DE RADIO NACIONAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/8101 FAE SINAMP/00033/2020 (02-09-2020)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(B)/0032/2020

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EN: INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA LA ANTENA REPETIDORA DE RADIO NACIONAL EN EL SECTOR DEL BOQUERÓN, LA LIBERTAD.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL Y CANAL 10 TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE EL SALVADOR EN FINAL AVENIDA ROBERT BADEN POWELL, FRENTE A ITCA, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES-SECOP/SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS (FAE SINAMP).

DESIGNADO SC (FAE SINAMP)	Vo. Bo. DIRECTOR DACI	JEFE UFI