





## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LUGAR DE ENTREGA DE QUEDAN: ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO N°5500, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

	NAME OF THE OWNER OF	Ag .		Bittedere	AT DE ADQUISICIONES Y CONTINUADORES INSTITUCIONA					
4	HAR	4	0	RDEN DI	E COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVI	CIOS				
9	LU	GAR Y FECHA:		Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 05 de febrero de 2021.			OC/LG/0102	OC/LG/0102/0048/2021		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR						12.3	NIT			
SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPAÑA S.A DE C.V.						0614-061211-105-5				
LÍNEA:					0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)	CLASIFICACIÓN: SERVICIOS				
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	A CHARLES	OR TOTAL ON IVA)	
					SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO					
	/				CAMBIO DE CABLES DE BUJÍAS				l l	
	( /			9	CAMBIO DE TAPADERA DE DISTRIBUIDOR					
	( <u>"</u>				CAMBIO DE ROTOR				1	
	( //		1	SERVICIO	CAMBIO DE EMPAQUE DE MANIFOLD DE ADMISIÓN	NO APLICA	\$ 320.00	\$	320.00	
	1 7				CAMBIO DE SEIS BUJÍAS				- v	
	( //				CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE					
1	78180000	54302			CAMBIO DE ALTERNADOR					
				1	REALIZAR ESCANEO DE SENSOR Y ACTUADORES CON ECU					
	1		1	JUEGO	JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS	PROSPARK/USA	\$ 105.50	\$	105.50	
	( )		1	UNIDAD	TAPADERA DE DISTRIBUIDOR	YEK/JAPÓN	\$ 35.00	BEST	35.00	
	/		1	UNIDAD	ROTOR	YEK/JAPÓN	\$ 11.00	\$	11.00	
	(		1	UNIDAD	EMPAQUE DE MANIFOLD DE ADMISIÓN	S-M/USA	\$ 30.00	\$	30.00	
	( /		6	UNIDAD	BUJÍAS	NGK/JAPÓN	\$ 15.00	\$	90.00	
	/ /		1	UNIDAD	SENSOR DE FLUJO DE AIRE (SIN COSTO)	GAUSS AUTOPARTES/ BRASIL	\$ -	\$	2	
			1	UNIDAD	ALTERNADOR	ALTERNADOR/USA	\$ 212.00	\$	212.00	
					GARANTÍA DE 3 MESES EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS, CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FÁBRICA			n		
					COORDINAR: ELEFONO: ORREO:					
				MON	ITO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)			\$	803.50	
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TRES 50/100 DÓLARES							OPIA-DACI			
JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA: MODELO: , AÑO: N° DE SOLICITUD CÓDIGO: INVENTARIO CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y ASÍ ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ADMINISTRACIÓN							REFERENCIA:			
								LG/0102/0061/2021 (20-01-2021)		
GENE					,	RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(S	5)/0048/	/2021	
					CONDICIONES CENEDALES					


<sup>\*</sup> EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

- \* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

  \* LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ EN: LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO
- \* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO N°5,500 SAN SALVADOR

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.



REF. OC/LG/0102/0048/2021