
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.

ORIGINAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**LUGAR DE ENTREGA DE QUEDAN: ALAMEDA
DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO 5,500,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 16 de marzo de 2021.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0146/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR**NIT****SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPAÑA S.A. DE C.V.****0614-061211-105-5**

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (TRANSPORTE)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

| No. | CÓDIGO ONU | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | MARCA/ PAÍS DE ORIGEN | PRECIO UNITARIO (CON IVA) | VALOR TOTAL (CON IVA) | | | |
|--|------------|---|---------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 78180000 | 54302 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO | | | | | | |
| | | | | | MANO DE OBRA | | | | | | |
| | | | | | CAMBIO DE DOS SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | | \$ 15.00 | \$ 30.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS | | \$ 15.00 | \$ 30.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE SOPORTE DE CREMALLERA | | \$ 10.00 | \$ 20.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS | NO APLICA | \$ 20.00 | \$ 40.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE DOS ESFERAS DELANTERAS | | \$ 10.00 | \$ 20.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE POLVERAS DE CREMALLERAS | | \$ 20.00 | \$ 40.00 | | | |
| | | | | | CAMBIO DE MANECILLAS INTERNAS DE PUERTAS DELANTERAS | | \$ 4.00 | \$ 8.00 | | | |
| | | | | | REPUESTOS | | | | | | |
| | | | | | 2 | UNIDAD | SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS | TENACITY/ TAIWAN | \$ 24.50 | \$ 49.00 | |
| | | | | | 2 | UNIDAD | AMORTIGUADORES DELANTEROS | KYB/TOKICO | \$ 138.00 | \$ 276.00 | |
| | | | | | 2 | UNIDAD | SOPORTE DE CREMALLERA | TENACITY/ TAIWAN | \$ 6.00 | \$ 12.00 | |
| | | | | | 2 | UNIDAD | TIJERAS DELANTERAS | THG/TAIWAN | \$ 105.00 | \$ 210.00 | |
| 2 | UNIDAD | ESFERAS DELANTERAS | GMB/THREE FIVE | \$ 32.00 | \$ 64.00 | | | | | | |
| 2 | UNIDAD | POLVERAS DE CREMALLERAS | NAKAMOTO/ TAIWAN | \$ 14.00 | \$ 28.00 | | | | | | |
| 2 | UNIDAD | MANECILLAS INTERNAS DE PUERTAS DELANTERAS | S/M - USA | \$ 35.00 | \$ 70.00 | | | | | | |
| VEHÍCULO: MARCA: MODELO: INVENTARIO NO: | | | | | | | | | | | |
| AÑO: | | | | | | | | | | | |
| GARANTIA EN MANO DE OBRA Y REPUESTOS 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| CONTACTO: TEL: CORREO: | | | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO) | | | | | | | | \$ 897.00 | | | |

MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES.

ORIGINAL

REFERENCIA:

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULO MARCA: MODELO: AÑO: NUMERO DE INVENTARIO: CON EL PROPOSITO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL VEHÍCULO Y ASÍ ATENDER EFICIENTEMENTE LAS DEMANDAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0174/2021 (04-03-2021)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, RA/LG/(SC)(S)/0146/2021
CÓDIGO:**CONDICIONES GENERALES**

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL VEHÍCULO EN EL TALLER.

* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: CASA PRESIDENCIAL - UNIDAD FINANCIER INSTITUCIONAL, ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| DESIGNADO DAI(AG) | Vo. Bo. DIRECTOR DAI | JEFE UFI |
| FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA | IÓN 2021 | HECHO POR: |

REFERENCIA: OC/LG/0102/0146/2021