


 <p>MINISTERIO DE CULTURA</p> <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>					
		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)					
<b>ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS</b>							
LUGAR Y FECHA:		Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, San Salvador 07 de diciembre de 2022			ORDEN No.: OC/320/2022		
REFERENCIA:	"SERVICIO DE APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURO PARA MÓDULOS ESTRUCTURALES DEL PARQUE INFANTIL DE DIVERSIONES".						
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>					<b>NIT</b>		
ACS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.					[REDACTED]		
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	33	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulos estructurales de 1.75 mts de alto x 2.30 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5a. Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosivo Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 71.60	\$ 2,362.80
2	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 1.73 (altura 1) 2.05 (altura 2) mts de alto x 2.10 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza. Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 73.00	\$ 73.00
3	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 1.35 (altura 1) 1.72 (altura 2) mts de alto x 2.10 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 65.00	\$ 65.00
4	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 1.09 (altura 1) 1.35 (altura 2) mts de alto x 2.29 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 65.00	\$ 65.00
5	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 0.70 (altura 1) 1.02 (altura 2) mts de alto x 2.30 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 70.00	\$ 70.00
6	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 0.51 (altura 1) 0.68 (altura 2) mts de alto x 2.30 mts de largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 70.00	\$ 70.00

7	72100000	54303	3	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 0.51 mts de alto x 2.30 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 70.00	\$ 210.00
8	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 0.51 mts de alto x 4.73 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 140.00	\$ 140.00
9	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 0.52 (altura 1) 1.40 (altura 2) mts de alto x 2.30 mts largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 70.00	\$ 70.00
10	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en módulo estructural de 1.40 (altura 1) 2.23 (altura 2) mts de alto x 2.30 mts de largo sobre muro perimetral, ubicado en la parte oriente del parque, sobre la 5ª Av. Norte comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 74.70	\$ 74.70
11	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en malla ciclón de 1.72 mts de altura x 6.00 mts de largo ubicado a un costado del ex ingreso peatonal. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 125.00	\$ 125.00
12	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura para el portón de ingreso de 2.43 alto x 2.00 mts de ancho, ex ingreso peatonal. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 150.00	\$ 150.00
13	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 1.08 mts de largo, ubicado a un costado del ex acceso peatonal. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 225.00	\$ 225.00
14	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 3.74 mts de largo, ubicado al costado sur del portón, ex acceso peatonal sobre la 5ª Av. Norte. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 220.00	\$ 220.00
15	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 5.80 mts de largo, ubicado frente al monumento, sobre la 5ª Av. Norte. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 290.00	\$ 290.00



16	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 3.73 mts de largo, ubicado frente al monumento, sobre la 5ª Av. Norte. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 240.00	\$ 240.00	
17	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 1.21 mts de largo, ubicado frente al monumento, sobre la 5ª Av. Norte. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 121.00	\$ 121.00	
18	72100000	54303	1	SERVICIO	Suministro y aplicación de pintura en barandal de caño negro de % de 2.00 de alto x 1.08 mts de largo, ubicado frente al monumento, sobre la 5ª Av. Norte. Comprende: Preparación de la superficie, la cual requiere lijado y limpieza Aplicación de base anticorrosiva blanca Aplicación de pintura esmalte en colores variado bajo código (rojo, verde, azul y amarillo)	\$ 90.00	\$ 90.00	
19	72100000	54303	1	SERVICIO	Reparación de 4.51 metros lineales de estructura dañada el cual incluye: materiales para su reparación, retiro de piezas dañadas (tramo de cañuela, piezas de caño) y soldadura en general	\$ 345.00	\$ 345.00	
<b>MONTO TOTAL (CON IVA)</b>							<b>\$ 5,006.50</b>	

**MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEIS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**JUSTIFICACIÓN:** Se requiere la contratación del suministro y aplicación de pintura en general para 55 módulos estructurales de todo tipo como: tramo de malla ciclón, portón de ingreso y barandales, ubicados en la parte oriente sobre la 5a. Avenida Norte del Parque Infantil de Diversiones, debido a que ya se encuentran deterioradas por las diferentes condiciones climáticas.

**FINANCIAMIENTO: FONDO GOES**

**GARANTÍA:** El suministrante se compromete a presentar Nota de Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes a favor del MINISTERIO DE CULTURA, con una vigencia mínima de UN AÑO, la cual deberá estar firmada por el Representante Legal, Gerente o persona autorizada para emitirla, y la empresa se debe comprometer a responder por cualquier defecto y calidad de los materiales. Este documento deberá de entregarse en la UACI en un tiempo máximo de un día hábil después de finalizado el servicio.

**FORMA DE PAGO:** Un solo pago, con Crédito a 30 días calendario.

**LUGAR DE EJECUCIÓN :** Los servicios serán ejecutados en las Instalaciones del Parque Infantil de Diversiones, ubicado en 3ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, San Salvador.

**PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN :** **Plazo:** el servicio será ejecutado en 30 días calendarios, posterior a la entrega de la orden de compra autorizada, en una sola entrega. **Forma:** la aplicación de la pintura debe ser con pistola de aire, debe contar con dos capas de pintura (base anticorrosivo color blanco y segunda capa con pintura según código rojo, verde, azul o amarillo)

**DOCUMENTOS DE COBRO:** El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la prestación y recepción del servicio, Factura de Consumidor Final (duplicado-cliente) o recibo, a nombre de MINISTERIO DE CULTURA, NIT 0614-170118-113-6, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad y copia de nota de garantía.

**ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:** Con base a las facultades que otorga acuerdo número 020/2022 de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el cual ratifica el acuerdo número 003/2020, para la continuidad del acuerdo número 0037/2019, se nombra como Administrador de esta Orden de Compra a Lic. [REDACTED], **Director del Parque Infantil de Diversiones, del Ministerio de Cultura.**

**DOCUMENTOS.** Forman parte de esta orden: a)Solicitud de bien, obra y servicio, b)solicitud de disponibilidad, c)Términos de referencia, d)Ofertas de las empresas, e)cuadro comparativo (si aplica), f)Opinión Técnica de la unidad solicitante (si aplica), g)Resolución de Adjudicación, Resolución Razonada (si aplica), Anexos (si aplica).

**MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, El Ministerio de Cultura podrá modificar de forma unilateral la presente orden, emitiendo al efecto la Resolución correspondiente, la cual formará parte integral de esta orden.

**TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES**

1° Antes de realizar el servicio, el Suministrante deberá comunicarse con la persona designado como Administrador de esta Orden, al Tel. ■■■■■ con el objeto de coordinar la entrega del servicio referido

2° - El Ministerio de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el servicio de conformidad.

3° - Si el suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta orden, se aplicará el artículo 85 de la LACAP.

DESIGNADO



Vo. Bo. JEFE - UACI



SUMINISTRANTE



ELABORADO POR: ALMA RIVERA.

REVISADO UACI

*Recibido*  
*9/12/2012*