

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-10/2023 LOTE 1

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
Jueves, 22 de Diciembre de 2022

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

INGENIERIA GAP, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE CERRO VERDE ORIENTE, LOCAL 2017, COL.
SANTA ELENA COND. PLAZA SANTA ELENA, ANTIGUO
CUSCATLAN Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-10/2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS UPS DE BANDESAL Y LOS FONDOS QUE ADMINISTRA

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS EATON 93E 20 KVA, SERIE BM142LXX02	1,918.16	0.00	3,836.32
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS EATON 93E 20 KVA, SERIE BM111LXX01	1,918.16	0.00	3,836.32
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS EATON 9PX10KSP de 10KVA, SERIE R244K32015	565.05	0.00	1,130.10
2	SERVICIO	Mantenimiento de UPS EATON 9355 de 10KVA S/N BF184FBB04 Ubicado en el local 109	1,780.53	0.00	3,561.06
Total USD \$:					12,363.80

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. [REDACTED] y Nit [REDACTED]

Observaciones:

Lugar de Entrega :

Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre 2, Colonia Escalón
Oficina Cede : Paseo General Escalón No. 4135, San Salvador

Fecha de Entrega :

01 de Enero de 2023 A 31 de Diciembre de 2023 Forma de Pago : CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
DIAZ FLORES, MAURICIO ANDRES			mauricio.diaz@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	1501 - Gerencia De Tecnologia	[REDACTED]	12,363.80	12,363.80
Total ...			12,363.80	12,363.80

No. de Solicitud : 3031



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-10/2023 LOTE 3

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
Jueves, 22 de Diciembre de 2022

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

INGENIERIA GAP, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE CERRO VERDE ORIENTE, LOCAL 2017, COL.
SANTA ELENA COND. PLAZA SANTA ELENA, ANTIGUO
CUSCATLAN Central EL SALVADOR

NIT:
NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG-10/2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS UPS DE
BANDESAL Y LOS FONDOS QUE ADMINISTRA.

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario (Iva Incluido), Costo Mensual (Iva Incluido), Valor Total (Iva Incluido). Rows include maintenance services for UPS equipment.

Total USD \$: 3,531.44

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 44/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador
(Bandesal), registro fiscal No. 7 y Nit

Observaciones:

Lugar de Entrega :

Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre 2, Colonia Escalón

Fecha de Entrega :

01 de Enero de 2023 A 31 de Diciembre de 2023 Forma de Pago : CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)



Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre: DIAZ FLORES, MAURICIO ANDRES; Conmutador: 2592-1000; Tel. Directo; E-Mail: mauricio.diaz@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Table with 5 columns: Fuente de Recursos, Centro de Costos, Cuenta Contable, Monto Mensual, Monto Total. Shows funding details for technology management.

No. de Solicitud : 3031