

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-44/2022

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre 2, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
Viernes, 21 de Enero de 2022

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL S.A. DE C.V.
RESIDENCIAL JARDINES DE LA CIMA, 2A. ETAPA, PJE. LOS
LIRIOS POL. M, No. 1, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR Central
EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-44/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA CAEDE SAN MIGUEL

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	Subestación Eléctrica de 300 KVA con las siguientes especificaciones: - Revisión general y limpieza de todos los componentes de la subestación eléctrica. - Limpieza en perímetro de subestación. - Limpieza y prueba de terminales y cable de potencia. - Reapriete de todas las conexiones. - Revisión de fuga de aceite y volumen de aceite. - Prueba de aceite dieléctrico más rigidez según Norma ASTM D877. - Medición de red de Tierra - Medición de aislamiento de bobinas primaria y secundaria - Prueba de relación de transformación DTR.	789.46	0.00	789.46
1	SERVICIO	Generador Eléctrico Triásico de 80 KVA, 120/208 V 60 Hz con las siguientes especificaciones: - Cambio de aceite y filtro. - Cambio de refrigerante. - Cambio de filtros combustible. - Cambio de filtro de aire - Prueba termográfica a generador y transferencia - Medición de red de tierra, generador y transferencia Además: - Revisión de guardas y componentes - Revisión de acoples de tubos y mangueras - Revisión y limpieza de radiador y motor - Revisión y agregado de refrigerante - Revisión de tuberías y conexiones - Revisión y engrase de polea de ventilador - Revisión ventilador y fajas - Revisión de calentador de agua del motor - Revisión de bomba de agua - Revisión de funcionamiento de termostato.	1,395.53	0.00	1,395.53

Total USD \$: 2,184.99

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. [REDACTED] y Nit [REDACTED]

Observaciones: 2 servicio de mantenimiento preventivo durante el año

Lugar de Entrega : Caede San Miguel : Avenida Roosevelt Sur No. 602, San Miguel

Fecha de Entrega : 21 de Enero de 2022 A 31 de Diciembre de 2022 **Forma de Pago :** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

Datos de los Administradores de la Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-44/2022

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail	
HENRIQUEZ MORENO, RUBIA LISSETH		rubia.henriquez@bandesal.gob.sv		
Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES				
Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	3002 - Gerencia Administrativa		2,184.99	2,184.99
Total . . .			2,184.99	2,184.99

No. de Solicitud : 2711