




UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				NO. LG-435/2017
<b>DETALLE DEL PROCESO EN REFERENCIA:</b> LG-435/2017 "Servicio de reparación de fuga en equipo de aire acondicionado ubicado en oficinas del FDE"				
Dirección del Contratante: <u>Calle El Mirador y 89 avenida norte, edificio World Trade Center II, Nivel 4, Col. Escalón, San Salvador.</u>				
Lugar y fecha:	San Salvador, 03 de noviembre de 2017			NIT y/o NRC del Proveedor:
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE : <b>EURO AIRE, S.A. DE C.V.</b>				
Dirección Proveedor: Urb. Miramonte Calle Colima Pol. S Col. Miramonte # 852 San Salvador				
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	PRECIO (IVA INCLUIDO)
1	servicio	Servicio de reparación de fuga de refrigerante en equipo convencional de 5 toneladas, incluye: materiales y mano de obra.	US\$ 536.41	US\$ 536.41
TOTAL US\$ (IVA INCLUIDO)				US\$ 536.41
<b>QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 41/100 DOLARES</b>				
OBSERVACIONES:	Los datos de facturación son los siguientes: Fondo de Desarrollo Económico (FDE), registro fiscal NO. _____ y NIT _____			
	  Especialista Adquisiciones y Contrataciones		  Gerente de Gestión Documental y Administración	
LUGAR DE ENTREGA:	<u>Oficinas FDE: Alameda Roosevelt y 51 Ave. Sur No. 2707, San Salvador</u>			
FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días			
FECHA DE ENTREGA:	2 días hábiles			
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: <b>Yanira Ruiz</b> CONMUTADOR: <u>2592-1000</u> DIRECTO: <u>2592- 1113</u> Correo electrónico: <u>yanira.ruiz@bandesal.gob.sv</u>				

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL DE BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR		
Centro Costo:3002	Cuenta: 81200204000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPAR. Y MTTO.	Fuente: FDE
		<b>TOTAL: \$ 536.41</b>