



MINISTERIO DE SALUD


HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"
SAN VICENTE



VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 01 de Noviembre del 2017		No.Orden:124/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	R-1: 81201065,ERVICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA, DE 800 MTS3: SE SOLICITA PRESENTAR HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO A UTILIZAR. EMPRESA DEBE DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA TRASLADAR AGUA DE UN COMPARTIMIENTO A OTRO. OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE 800 MTS3.PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAOFERTADO: *Verificación de la cisterna la cual no deben presentar fisuras de ninguna naturaleza. En caso de detectar su presencia se reportara inmediatamente al cliente para su pronta reparación, recomendando se realice mediante lechada de cemento (1 parte de cemento y 1 parte de agua) o mezcla de concreto (1 parte de cemento por 3 de arena fina) para fisuras de mayor importancia o bien la impermeabilización, esto para el caso de cisternas de concreto.* Comprobar que las tapas tengan cierre casi hermético para evitar la entrada de reptiles, roedores, inceptos u otras alimañas. De no ser así o presentar roturas importantes tendrán que ser reemplazadas por el cliente. * Este servicio es realizado con personal altamente capacitado y con medidas de seguridad industrial para mantener un servicio a su entera satisfacción. Los materiales y equipo a utilizar son los siguientes: o 1 Bomba achicadora o Mangueras succionadoras de 2 pulgadas cada una o Botas de hule negro o Esponjas o Cubetas plásticas o Cepillos de metal o Rastrillos de lija o Escobas o Extensiones para conexión de bomba de 220 de potencia	\$650.00	\$650.00

		<p>o Guacales de plásticos</p> <p>o Escaleras de metal</p> <p>o Productos :</p> <p>o Detergente : para limpiar y lavar</p> <p>o Desinfectante, bactericida y alguicida base de cloruro de benzalconio, cantidad suficiente.</p> <p>o Hipoclorito de sodio (lejía): Aplicación práctica y necesaria para arrancar suciedad y destruir bacterias. <input type="checkbox"/></p> <p>Los productos antes citados son totalmente inocuos a las personas y al ambiente. Las concentraciones a utilizar son: Hipoclorito de sodio 1% Cloruro de Benzalconio al 0.1%.</p> <p><input type="checkbox"/> Terminando el procedimiento anterior en todos los dispositivos involucrados, se procederá a llenar la cisterna con un poco de agua totalmente limpia y luego hacer funcionar el sistema de bombeo instalado abriendo los grifos del edificio, comenzando por la más alejada para botar todos los residuos de agua sucia acumulados en las tuberías del inmueble. Al verificar el cambio en la apariencia del agua, olor, color etc. Se cerrara la misma prosiguiendo con las restantes hasta terminar con el total de ellas.</p> <p><input type="checkbox"/> Se procederá a llenar a vaciar los tanques de reserva (enjuagues) tantas veces como sea necesario, hasta lograr en la cañería más alejada características normales del agua.</p> <p><input type="checkbox"/> Se recomienda que el agua que contiene la cisterna, no la bote para vaciarla por motivos de limpieza, sino más bien consúmlala por motivos de costos y conciencia ambiental. Esto se puede hacer cerrando la válvula de control de entrada de agua del organismo proveedor como puede ser ANDA días antes de la limpieza, con un nivel de agua muy bajo pero cubriendo la granada de succión que se encuentra en el fondo de la cisterna.</p> <p><input type="checkbox"/> Para efectos de mantener la calidad microbiológica del agua, posterior a la limpieza el contenido de las cisternas debe utilizarse vaciándolas y llenándolas en los ciclos de al menos 2 a 3 veces por semana con el propósito de evitar el estancamiento y la pérdida de cloro residual.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$650.00

SON: seiscientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION:
 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 21/09/2017; SUMINISTRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. EL HOSPITAL DELEGA **SR. HUGO EDIBERTO UMAÑA MARTINEZ, OBRERO DE MANTENIMIENTO.** COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA **No. 092/2017 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA,** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES.

LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 02:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE

RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:
EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; **DISTRIBUCION Y SERVICIOS MULTIPLES, URBANIZACION MIRAMONTE PONIENTE CALLE LAS ALBOLEDAS N° 8 BLOCK B, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.** TELEFONO: (503) 2260-8908, PERSONA DE CONTACTO: LIC. LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS.

<hr/> Titular o Designado	<hr/>
<hr/>	<hr/> Suministrante

Elaborado por: mcordova



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 01 de Noviembre del 2017	No. Orden: 124/2017
-----------------------	---	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	R-1: 81201065,ERVICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA, DE 800 MTS3: SE SOLICITA PRESENTAR HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO A UTILIZAR. EMPRESA DEBE DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA TRASLADAR AGUA	\$650.00	\$650.00
-	-	TOTAL.....	-	\$650.00

SON: seiscientos cincuenta 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 02:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

 Titular o Designado	
_____	Suministrante