



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
SAN VICENTE

## VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"





ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DÍA 28 AGO 2018

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

REVISIÓN  
NO:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**San Vicente 24 de Agosto del 2018**

No.Orden:084/2018

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	1.- 81201104 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA MANIFOLD DE OXIGENO: Limpieza, ajuste y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya se de alta o baja presión. QUE INCLUYA EN PRIMERA VISITA ACCESORIOS SEGUN DETALLE SIGUIENTE: 90 Carátulas Frontales + Kit Frontales; 16 Flujómetros de Aire (0 a 15 LPM); 16 Vacuómetros; 30 Piezas "Y" de oxígeno (Color Verde). MANIFOLD DE OXIDO NITROSO: Limpieza, Reaprete y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga a cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. Central de Aire Médico. Revisión de los siguientes componentes: Medición de faja, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Manómetros, válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PLC, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General.	\$22,300.00	\$22,300.00

		<p>CENTRAL DE VACIO MÉDICO. Revisión de los Sigüientes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo del PLC, Pruebas por Fuga, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Limpieza general. ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA. Revisión de los siguientes componentes: Tabletas de control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión. ALARMAS MAESTRAS. Revisión de los siguientes componentes: Tableta de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, Limpieza. <b>Ofrecen:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS) OBSERVACIONES: En este mantenimiento se incluyen todos los accesorios listados en el apartado "Repuestos y Accesorios", mas el mantenimiento normal de la red completa. EL MANTENIMIENTO INCLUYE LO SIGUIENTE: 1) MANIFOLD DE OXIGENO: Limpieza, ajuste y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya se de alta o baja presión. ACCESORIOS A ENTREGAR EN PRIMERA VISITA : ° 90 Carátulas Frontales + Kit traseros; ° 16 Fluómetros de Oxígeno (0 a 15 LPM); ° 16 Vacuómetros; ° 30 Piezas "Y" de oxígeno. Modelos y cantidades listados en apartado "Repuestos y Accesorios" 2) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO: Limpieza, Reaprete y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. 3) CENTRAL DE AIRE MÉDICO: Revisión de los siguientes componentes: Medición de faja, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Manómetros, válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PLC, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. 4) CENTRAL DE VACIO MÉDICO: Revisión de los Sigüientes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo del PLC, Pruebas por Fuga, Válvulas Solenoide, Manguera Flexible y Limpieza general. 5) ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA: Revisión de los siguientes componentes: Tabletas de control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión. 6) ALARMAS MAESTRAS: Revisión de los siguientes componentes: Tabletas de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, Limpieza. IMPORTANTE: SE INCLUYEN TODAS LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DURANTE EL AÑO 2018</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$22,300.00

SON: **veintidós mil trescientos 00/100 dólares**

**CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO:** VALIDEZ DE LA OFERTA: 40 DIAS, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS CALENDARIOS, **PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS**, PRECIOS INCLUYEN: IVA. FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA LA OFERTA DEL CONTRATISTA PRESENTADA EN EL HOSPITAL, EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO ENTRE 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** 2da. Av. Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **INFRA DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.:** Final Calle Principal, Colonia Las Rosas 2, San Salvador. Teléfono: 2209-7213 y 2209-7200 Ext. 113. Email: [juan.castro@infrasal.com](mailto:juan.castro@infrasal.com)/[katherine.aguirre@infrasal.com](mailto:katherine.aguirre@infrasal.com)

<p>_____ Dra. Eva María Orellana Chacón Directora H. N. S. G.</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____ Suministrante</p>

*Elaborado por: aamejia*

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DÍA 28 AGO 2018

 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente UACI del Hospital de San Vicente	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	PREVISIÓN NO:
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	San Vicente 24 de Agosto del 2018	No.Orden:084/2018
----------------	-----------------------------------	-------------------


**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0202 Atención Hospitalaria--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	1.- 81201104 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (GASES MEDICOS) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA MANIFOLD DE OXIGENO: Limpieza, ajuste y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya se de alta o baja presión. QUE INCLUYA EN PRIMERA VISITA ACCESORIOS SEGUN DETALLE SIGUIENTE: 90 Carátulas Frontales + Kit Frontales; 16 Flujómetros de Aire (0 a 15 LPM); 16 Vacuómetros; 30 Piezas "Y" de oxígeno (Color Verde). MANIFOLD DE OXIDO NITROSO: Limpieza, Reaprete y prueba de cierre individual de válvula check, colas de cerdo y tuercas de conexión, prueba de fuga a cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. Central de Aire Médico. Revisión de los siguientes componentes: Medición de faja, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Manómetros, válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PLC, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. CENTRAL DE VACIO MÉDICO. Revisión de los Siguientes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo del PLC, Pruebas por Fuga, Válvulas Solenoides, Manguera Flexible, Limpieza general. ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA. Revisión de los siguientes componentes: Tabletas de control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión. ALARMAS MAESTRAS. Revisión de los siguientes componentes: Tableta de Control Digital, Prueba de	\$22,300.00	\$22,300.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$22,300.00

SON: veintidos mil trescientos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 2DA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE.

 Titular o Designado	
--	---

	<p data-bbox="1088 178 1356 241"> <small>           1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.         </small> </p> <p data-bbox="1088 283 1242 315">Summa: _____</p>
--	---

Ergebnisprotokoll