



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SANTA GERTRUDIS



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:
-**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Vicente 28 de Septiembre del 2022**No. Orden:092/2022****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT**

LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	R-1; 70121382; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 60,000 BTU, 208/230 VOLTIOS, 2 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 60,000btu, 208/230 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema, 1 Motor Ventilador para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocación Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactador, Controles de Presión (Alta y Baja), Colocar Termostato con Caja Acrílica y Swicht (ON-OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador, a Instalarse en Aire acondicionado de Centro Quirúrgico, Sala de Recuperación. OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 5 Toneladas (60,000 BTU) Instalado en Centro Quirúrgico, Sala de Recuperación e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 1 Compresor, tipo Scroll, 208-230 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 1 Motor Ventilador para Condensador, Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactador, Controles de Presión (Alta y Baja), Colocar Termostato con Caja Acrílica y Switch (ON - OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador; PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 30 días hábiles, después de Recibida Orden de Compra; GARANTIA: No lo Especifica.	\$2,969.45	\$2,969.45
2	Cada Uno	R-2; 70121383; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 90,000 BTU, 460/480 VOLTIOS, 3 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 90,000btu, 460/480 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema, 2 Motores Ventiladores para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protectores de Fase, Contactores, Guarda Motores, Reparación de Blower para Ventilación, Colocando Chumaceras, Faja, Limpieza de Motor Ventilador, Suministro de Turbina Metálica (parte Original, de Alta Frecuencia), Colocar Filtro Tipo "Duralac", Colocar Termostato con Caja Acrílica y Swicht (ON-OFF), a Instalarse en Aire acondicionado de Centro Quirúrgico, pasillo frente a Quirófano. OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 15 Toneladas (180,000 BTU) Instalado en Centro Quirúrgico, Pasillo frente a Quirófano e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 2 Compresores, Tipo Scroll, 460 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 2 Motores Ventiladores para Condensador (con Aspas incluidas), Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactores, Guarda Motores, Reparación de Blower para Ventilación, Colocando Chumaceras, Faja, limpieza de Motor Ventilador, Suministro de Turbina Metálica (parte Original, de Alta Eficiencia), Colocar Filtro Tipo "Duralac", Cambio de Termostato (Colocando Caja Acrílica y Switch ON - OFF); PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 60 días Calendario, después de Recibida Orden de Compra, Compresores y Turbina de Ventilación para Evaporador, son Importados por no tener en Plaza; GARANTIA: No lo Especifica.	\$8,250.00	\$16,500.00
1	Cada Uno	R-3; 70121384; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 120,000 BTU, 460/480 VOLTIOS, 3 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 120,000btu, 460/480 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema, 1 Motor	\$6,854.20	\$6,854.20

		Ventilador para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protectores de Fase, Contactor, Guarda Motor, Reparación o Cambio de Bandeja para Drenaje de Agua en Evaporador, Colocar Termostato con Caja Acrílica y Swicht (ON-OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador, a Instalarse en Aire acondicionado de Emergencia, Sala de Observación. OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 10 Toneladas (120,000 BTU) Instalado en Emergencia, Sala de Observación e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 1 Compresores, Tipo Scroll, 460 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 1 Motor Ventilador para Condensador (Incluye Aspa Metálica), Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactor, Guarda Motor, Reparación o Cambio de Bandeja para Drenaje de agua en Evaporador, Colocar Termostato con Caja Acrílica y Switch (ON - OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador; PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 30 días hábiles, después de Recibida Orden de Compra; GARANTIA: No lo Especifica; CLASIFICACION DE EMPRESA: MICRO EMPRESA.		
-	-	TOTAL.....	-	\$26,323.65





SON: veintiséis mil trescientos veintitrés 65/100 dólares

NOTA: Deberá rendir una GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, por el 10%, del Monto Total Contratado. "Se aceptarán cheques certificados de hasta \$1,000.00 dólares", que deberá entregar el Contratista 3 días después de la Recepción Definitiva de los Bienes o Servicios, con una vigencia de 12 meses.

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 01/09/2022; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL SEÑOR **MAXIMO ANTONIO TENORIO MERINO, TECNICO EN MANTENIMIENTO I;** COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, maximo.tenorio@salud.gob.sv; TELEFONO: - Y - . ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL **PROCESO DE LIBRE GESTION No. 074/2022 – SUMINISTRO DE COMPRESORES Y AIRES ACONDICIONADOS, PARA DISTINTAS UNIDADES DEL HOSPITAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL;** Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, TELEFONO: - Y - , PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UACI DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO NO SE LE RECIBIRA EL PRODUCTO EN EL ALMACEN.** **NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO , DEL BARRIO , DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE ; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL , DEL BARRIO , DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE , TEL (): - ; uaci_hnsanvicente@salud.gob.sv; Y JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO, EN 10ma. AVENIDA SUR Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA No. 130, COLONIA AMERICA, COSTADO SUR DE EX CUARTEL EL ZAPOTE, SAN SALVADOR; TEL (): - ; CEL (): - Y - ; jalopez75@gmail.com; **Persona de Contacto:** José Alberto López Castillo.

  <p>Titular o Designado</p>	
<p>_____</p>	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por: rcornejo

José Alberto López C.
Sept. 30 - 2022. -

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de San Vicente

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Vicente 28 de Septiembre del 2022

No. Orden:092/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO****013628451**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	R-1; 70121382; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 60,000 BTU, 208/230 VOLTIOS, 2 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 60,000btu, 208/230 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema, 1 Motor Ventilador para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocación Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactor, Controles de Presión (Alta y Baja), Colocar Termostato con Caja Acrílica y Swicht (ON-OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador, a Instalarse en Aire acondicionado de Centro Quirúrgico, Sala de Recuperación. OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 5 Toneladas (60,000 BTU) Instalado en Centro Quirúrgico, Sala de Recuperación e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 1 Compresor, tipo Scroll, 208-230 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 1 Motor Ventilador para Condensador, Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactor, Controles de Presión (Alta y Baja), Colocar Termostato con Caja Acrílica y Switch (ON - OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador; PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 30 días hábiles, después de Recibida Orden de Compra; GARANTIA: No lo Especifica.	\$2,969.45	\$2,969.45
2	Cada Uno	R-2; 70121383; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 90,000 BTU, 460/480 VOLTIOS, 3 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 90,000btu, 460/480 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema, 2 Motores Ventiladores para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protectores de Fase, Contactores, Guarda Motores, Reparación de Blower para Ventilación, Colocando Chumaceras, Faja, Limpieza de Motor Ventilador, Suministro de Turbina Metálica (parte Original, de Alta Frecuencia), Colocar Filtro Tipo "Duralac", Colocar Termostato con Caja Acrílica y Swicht (ON-OFF), a Instalarse en Aire acondicionado de Centro Quirúrgico, pasillo frente a Quirófano. OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 15 Toneladas (180,000 BTU) Instalado en Centro Quirúrgico, Pasillo frente a Quirófano e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 2 Compresores, Tipo Scroll, 460 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 2 Motores Ventiladores para Condensador (con Aspas Incluidas), Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactores, Guarda Motores, Reparación de Blower para Ventilación, Colocando Chumaceras, Faja, limpieza de Motor Ventilador, Suministro de Turbina Metálica (parte Original, de Alta Eficiencia), Colocar Filtro Tipo "Duralac", Cambio de Termostato (Colocando Caja Acrílica y Switch ON - OFF); PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 60 días Calendario, después de Recibida Orden de Compra, Compresores y Turbina de Ventilación para Evaporador, son Importados por no tener en Plaza; GARANTIA: No lo Especifica.	\$8,250.00	\$16,500.00
1	Cada Uno	R-3; 70121384; COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO, DE 120,000 BTU, 460/480 VOLTIOS, 3 PH, 60 HZ, TIPO SCROLL, REFRIGERANTE 22. Se Solicita Compresor Hermético, para Equipo de Aire acondicionado de 120,000btu, 460/480 voltios, 3 Ph, 60Hz, Tipo Scroll, Refrigerante 22 o Sustituto, Incluye la Instalación, Prueba y Puesta en Marcha, con todos sus Accesorios y Protecciones, Limpieza General de Sistema,	\$6,854.20	\$6,854.20

	<p>1 Motor Ventilador para Condensador, Filtro Secador, Válvula de Paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protectores de Fase, Contactor, Guarda Motor, Reparación o Cambio de Bandeja para Drenaje de Agua en Evaporador, Colocar Termostato con Caja Acrílica y Switch (ON-OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador, a Instalarse en Aire acondicionado de Emergencia, Sala de Observación.</p> <p>OFRECEN: Revisión y Reparación de 1 Equipo para Aire Acondicionado, Tipo Central, Marca: TRANE de 10 Toneladas (120,000 BTU) Instalado en Emergencia, Sala de Observación e Incluimos: Limpieza General de Sistema, Cambio de 1 Compresores, Tipo Scroll, 460 Voltios, 3 Ph. Refrigerante R-22 o Sustituto, Cambio de 1 Motor Ventilador para Condensador (Incluye Aspa Metálica), Cambio de Filtro Secador, Válvula de paso, Visor de Líquido, Readecuación de Circuito Eléctrico de Condensador, Colocando Circuito de Protección, Protector de Fase, Contactor, Guarda Motor, Reparación o Cambio de Bandeja para Drenaje de agua en Evaporador, Colocar Termostato con Caja Acrílica y Switch (ON-OFF), Cambio de Faja de Motor Ventilador en Evaporador, Cambio de Baleros de Motor Ventilador en Evaporador; PRESENTACION: C/U; MARCA: TRANE; ORIGEN: No lo Especifica; TIEMPO DE ENTREGA: 30 días hábiles, después de Recibida Orden de Compra; GARANTIA: No lo Especifica; CLASIFICACION DE EMPRESA: MICRO EMPRESA.</p>		
TOTAL			\$26,323.65





SON: veintiséis mil trescientos veintitrés 65/100 dólares

NOTA: Deberá rendir una GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, por el 10%, del Monto Total Contratado. "Se aceptarán cheques certificados de hasta \$1,000.00 dólares", que deberá entregar el Contratista 3 días después de la Recepción Definitiva de los Bienes o Servicios, con una vigencia de 12 meses.

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 01/09/2022; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL SEÑOR MAXIMO ANTONIO TENORIO MERINO, TECNICO EN MANTENIMIENTO I; COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, maxlmo.tenorio@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9541 Y 2393-9540. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL PROCESO DE LIBRE GESTION No. 074/2022 - SUMINISTRO DE COMPRESORES Y AIRES ACONDICIONADOS, PARA DISTINTAS UNIDADES DEL HOSPITAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL; Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, TELEFONO: 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRA POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA UACI DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO **NO SE LE RECIBIRA EL PRODUCTO EN EL ALMACEN.** **NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9599; uaci_hnsanvicente@salud.gob.sv; Y JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO, EN 10ma. AVENIDA SUR Y BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA No. 130, COLONIA AMERICA, COSTADO SUR DE EX CUARTEL EL ZAPOTE, SAN SALVADOR; TEL (503): 2237-0005; CEL (503): 7318-0639 Y 7616-0021; jalopez75@gmail.com; **Persona de Contacto:** José Alberto López Castillo.

 <p>Titular o Designado</p>	
	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por: rcorpejo

José Alberto López C.
Sept. 30 - 2022.-