



VERSIÓN PÚBLICA


“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F)

Jefe U. C. P.



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 12 de Septiembre del 2023		No. Orden: 062/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
GASPRO EL SALVADOR, S. A. de C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL.	-	-
2	Cada Uno	R-1: 81201104; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (RED DE GASES MEDICOS), EL CUAL DEBERA EFECTUARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) MANIFOLD DE OXIGENO. El cual requiere: Limpieza, Ajuste y prueba de Cierre Individual de la Válvula CHECK, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. Se Incluye Instalación de: 2 REBUILD, kit Primario (kit de Repuestos para el Regulador); y 20 PIG TAIL de Cobre con CHECK VALVES CGA540. 2) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO. El cual requiere: Limpieza, Reapriete y prueba de Cierre Individual de la válvula CHECK, Colas de Cerdo y Tuercas de Conexión, Prueba de Fuga en cada Banco y Prueba a cada Manómetro ya sea de Alta o Baja Presión. Se Incluye Instalación de: a) 2 REBUILD kit Primario (kit de Repuestos para el Regulador); b) Interruptores de Presión Diferencial para N2O; c) 2 PIG TAIL de Cobre con CHECK VALVES CGA326; d) Suministro e Instalación de Válvula de Alivio; y e) Cambio de Panel de CO2. 3) CENTRAL DE AIRE MEDICO. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Medición de Faja, Válvulas Solenoides, Manga Flexible, Manómetros y Válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PCL, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. Se Incluye Instalación de: a) Cambio de Alarma Maestra de Central de Oxígeno, por la Alarma Maestra que está en área Antigua de Telefonía; b) Servicio a Motores Eléctricos, de la Central de aire Médico; y c) Cambio de DISPLAY. 4) CENTRAL DE VACIO MEDICO. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo de PLC, Pruebas de Fuga, Válvulas Solenoide, Manguera Flexible, Limpieza General. Se Incluye Instalación de: Cambio de DISPLAY. 5) ALARMA DE PRESION DE LINEA. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tablet de Control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión y Revisión de Alarma de Zona de área de COVID. 6) ALARMA MAESTRA. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tablet de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, y Limpieza de 11 Alarmas de Zona, además Instalación de 1 Alarma Maestra en área Nueva de Telefonía. 7) TUBERIA DE GASES MEDICINALES. El cual requiere Revisión de Tubería, Juntas y Válvulas de Línea, Verificación de Ausencia de Fugas en todos los Tramos de la Red, para Asegurarse que no Existen Perdidas de Gas, ocasionadas por Soldaduras Defectuosas, Perforaciones en la Tubería u otra casual, en caso de encontrarse Fugas, estas serán Reparadas, según se establece en la Normativa NFPA99, con Soldadura de Plata al 5% y usando Nitrógeno para evitar la Oxidación Interna del Conducto, previa Coordinación con Mantenimiento Local, si existiese la necesidad de Cortar el Suministro. OFERTAN: Servicio de Mantenimiento Preventivo para Equipo Médico (Red de Gases Médicos); PRESENTACION: C/U; MARCA: OHIO MEDICAL/TRI TECH; ORIGEN: Estados Unidos; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No Aplica; CASA REPRESENTADA: No lo Especifica; No. REGISTRO ANTE DNM: No Aplica; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana; GARANTIA: No lo Especifica; PLAZO DE ENTREGA: El 1er. Mantenimiento: en 2 días después de Recibir la Orden de Compra o Contrato. y el 2do. Mantenimiento: en 4 meses posterior al Primer Mantenimiento. NOTA: Las Especificaciones Técnicas Verlas en la Oferta Escrita Presentada y Adjunta a este Proceso.	\$ 9,710.94	\$ 19,421.88
-	-	TOTAL.....	-	\$ 19,421.88
SON: diecinueve mil cuatrocientos veintiuno 88/100 dólares				
OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 18/07/2023; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA A EL SR. JOSE ANTONIO HERNANDEZ MEJIA, TECNICO DE MANTENIMIENTO II; COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, NUMEROS DE CONTACTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, TELEFONO (503): 2393-9541 Y 2393-9540, jose.antonio@salud.gob.sv ; ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL PROCESO DE				

COMPARACION DE PRECIOS Ref. No. CP 019/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA EQUIPO MEDICO (RED DE GASES MEDICOS), FONDO GENERAL; Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMAS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, TELEFONO (503): 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA U. C. P. DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDARA A CRITERIO DEL ALMACEN SI ACEPTA RECIBIR EL PRODUCTO O NO.** **NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA PARA FINANCIERO Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9599; rafael.cornejo@salud.gob.sv; Y **GASPRO EL SALVADOR, S. A. de C. V.;** EN CALLE GABRIELA MISTRAL, LOCAL 125 Y 131, CONTIGUO A COLEGIO SPENCER, SAN SALVADOR; TEL (503): 2314-4700 Y 2314-4719; **Persona de Contacto:** ROSALBA ESTELA LUCERO AGUILAR, rlucero@gaspro.com




[Handwritten signature in blue ink]
Titular o Designado

Elaborado por: rcornejo

[Handwritten signature in blue ink: Rosalba Estela Lucero Aguilar]
14

GASPRO EL SALVADOR
S.A. DE C.V.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	
UCP del Hospital de San Vicente		-	
		-	
PREVISION NO:			

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 12 de Septiembre del 2023	No. Orden: 060/2023
----------------	--	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

GASPRO EL SALVADOR, S. A. de C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL.	-	-
2	Cada Uno	<p>R-1; 81201104; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (RED DE GASES MEDICOS), EL CUAL DEBERA EFECTUARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) MANIFOLD DE OXIGENO. El cual requiere: Limpieza, Ajuste y prueba de Cierre Individual de la Válvula CHECK, Colas de cerdo y tuercas de conexión, Prueba de fuga en cada banco y prueba a cada manómetro ya sea de alta o baja presión. Se Incluye Instalación de: 2 REBUILD, kit Primario (kit de Repuestos para el Regulador); y 20 PIG TAIL de Cobre con CHECK VALVES CGA540. 2) UN MANIFOLD DE OXIDO NITROSO. El cual requiere: Limpieza, Reapriete y prueba de Cierre Individual de la válvula CHECK, Colas de Cerdo y Tuercas de Conexión, Prueba de Fuga en cada Banco y Prueba a cada Manómetro ya sea de Alta o Baja Presión. Se Incluye Instalación de: a) 2 REBUILD kit Primario (kit de Repuestos para el Regulador); b) Interruptores de Presión Diferencial para N2O; c) 2 PIG TAIL de Cobre con CHECK VALVES CGA326; d) Suministro e Instalación de Válvula de Alivio; y e) Cambio de Panel de CO2. 3) CENTRAL DE AIRE MEDICO. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Medición de Faja, Válvulas Solenoides, Manga Flexible, Manómetros y Válvulas Electrónicas de Descarga, Pruebas de Fugas, Chequeo de PCL, Limpieza de Tarjetas Electrónicas, Limpieza General. Se Incluye Instalación de: a) Cambio de Alarma Maestra de Central de Oxígeno, por la Alarma Maestra que está en área Antigua de Telefonía; b) Servicio a Motores Eléctricos, de la Central de aire Médico; y c) Cambio de DISPLAY. 4) CENTRAL DE VACIO MEDICO. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Manómetros, Válvulas Electrónicas de Descarga, Chequeo de PLC, Pruebas de Fuga, Válvulas Solenoide, Manguera Flexible, Limpieza General. Se Incluye Instalación de: Cambio de DISPLAY. 5) ALARMA DE PRESION DE LINEA. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tablet de Control Digital, Prueba de Operación de Sensores, Limpieza de 13 Alarmas de Presión y Revisión de Alarma de Zona de área de COVID. 6) ALARMA MAESTRA. El cual requiere Revisión de los Siguietes Componentes: Tablet de Control Digital, Prueba de Funcionamiento de 3 Alarmas Maestras, y Limpieza de 11 Alarmas de Zona, además Instalación de 1 Alarma Maestra en área Nueva de Telefonía. 7) TUBERIA DE GASES MEDICINALES. El cual requiere Revisión de Tubería, Juntas y Válvulas de Línea, Verificación de Ausencia de Fugas en todos los Tramos de la Red, para Asegurarse que no Existen Perdidas de Gas, ocasionadas por Soldaduras Defectuosas, Perforaciones en la Tubería u otra casual, en caso de encontrarse Fugas, estas serán Reparadas, según se establece en la Normativa NFPA99, con Soldadura de Plata al 5% y usando Nitrógeno para evitar la Oxidación Interna del Conducto, previa Coordinación con Mantenimiento Local, si existiese la necesidad de Cortar el Suministro. OFERTAN: Servicio de Mantenimiento Preventivo para Equipo Médico (Red de Gases Médicos); PRESENTACION: C/U; MARCA: OHIO MEDICAL/TRI TECH; ORIGEN: Estados Unidos; VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: No Aplica; CASA REPRESENTADA: No lo Especifica; No. REGISTRO ANTE DNM: No Aplica; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana; GARANTIA: No lo Especifica; PLAZO DE ENTREGA: El 1er. Mantenimiento: en 2 días después de Recibir la Orden de Compra o Contrato. y el 2do. Mantenimiento: en 4 meses posterior al Primer Mantenimiento. NOTA: Las Especificaciones Técnicas Verlas en la Oferta Escrita Presentada y Adjunta a este Proceso.</p>	\$ 9,710.94	\$ 19,421.88
-	-	TOTAL.....	-	\$ 19,421.88

SON: diecinueve mil cuatrocientos veintiuno 88/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.



Titular o Designado

Elaborado por: rcornejo

Paquiel
González
14

GASPRO EL SALVADOR
S.A. DE C.V.