


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F. 

Licda. Luz Marina Alvarado Manzanares
Jefe U.C.P.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION NO:
UCP del Hospital de San Vicente		-		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 08 de Noviembre del 2024		No. Orden: 080/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL	-	-
2	Cada Uno	<p>R-1; 81201026; Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para Equipo de Lavandería, en el cual se Incluyen los Equipos para cada visita, los siguientes: a) 1 Planchador de Rodillo; b) 2 Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo: HS 4110 PM-V; c) 2 Secadoras Rotativas, Marca: AMERICAM DRYER, Modelo: ADS 120; d) 1 Lavadora Marca: LG, Modelo: WT19WSBP; y e) 1 Bascula (Limpieza y Calibración).</p> <p>El Proponente, se Obliga a Ejecutar o desarrollar el Servicio bajo los términos siguientes:</p> <p>a) 1 PLANCHADOR DE RODILLO: <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza de Filtros. - Mantenimiento Preventivo de Motores de Extracción de Aire y Movimiento de Cadena. - Suministro e Instalación de Válvula Solenoide de Circuito de Control. - Limpieza General (utilizando Equipo Adecuado y Desmontaje de todas las Piezas Necesarias para una mejor Limpieza). - 5 libras de Grasa para Engrase de todas las Partes Móviles que lo Requieran.</p> <p>- Incluir Engrase de la Cadena. - Reparación de Fugas en Tuberías de Vapor si se Presentasen antes y durante el Mantenimiento, - Cambio de Válvula de Desagüe. - Mantenimiento General del Sistema Eléctrico, eliminando Falsos y Cambiando Accesorios de ser necesario para su Buen Funcionamiento. - Rectificado de Platinas de Bronce y Ajustes de su Posición. - Limpieza General del Equipo.</p> <p>Desmontando Partes, para Mejorar la Limpieza, Utilizando un Compresor de Aire.</p> <p>b) 2- LAVADORAS Marca: GIRBAU; Modelo: HS 4110 PM-V. <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza General del Equipo. - Desmontando todas las Puertas. - Mangueras y Depósitos para un mejor Acceso a la Limpieza Interna y Externa, deberán utilizar Compresor. - Desmontaje de Motor Ventilador para su Limpieza.</p> <p><u>Deberán incluir el Suministro e Instalación de los Siguientes Repuestos:</u> - 12 AMORT. FRICC. 154020011336 180N REF 175091. - Cambio de Empaques del Desagüe. - Limpieza de Tubería de Entrada, de Líquidos (Manguera Principal). - Cambio de Pintura de Rejillas de Drenaje Delanteras y Traseras de Lavadoras. - Suministro e Instalación de Empaque de Puertas de dos Lavadoras. Suministro e Instalación de MAIN Principal.</p> <p>c) 2 - SECADORAS ROTATIVAS, MARCA: AMERICAM DRYER, MODELO: ADS 120. <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza General del Equipo, Interior y Exterior. - Suministro e Instalación de (1) Serpentin.</p>	\$ 11,865.00	\$23,730.00

- Mantenimiento de Motor de Extracción de Aire y Rotación.

Incluir:

- Desmontaje del Motor, Ejes, Chumaceras y Fajas para su Revisión.
- Reparaciones o Repuestos de Baleros.
- Ejes y Chumaceras.
- Suministro del Juego de Fajas para Secadora.
- Suministro e Instalación de (2) Electroválvulas de Entrada de Aire para la Compuerta.
- Suministro de un Detector de Temperatura.

Otros:

- Limpieza de Trampa de Mota.
- Ducto de Salida y Drenaje de Pila.
10 libras de Grasa.

d) 1 - LAVADORA MARCA: LG MODELO: WT19WSBP.

Servicio Solicitado:

- Ajuste de Ejes de Lavadoras y Partes Móviles.
- Revisión de Mangueras.
- Revisión y Reparación de Fugas de Agua en Dosificador.

Además, deberá Incluir:

- La Reparación de Fugas de Vapor y Agua en Tuberías de hasta 1" con sus Accesorios.
- Además de la Limpieza de Trampa de Vapor a la Salida de Desagüe de las Máquinas, ubicado en acera frente a la entrada trasera.

e) 1 – BASCULA.

- Limpieza y Calibración.

OFERTARON:

F.2.1. Listado de alcances a desarrollar

Lote No. 1 Renglón No. 1 Código 81201026:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de lavandería, en el cual se incluyen los equipos para cada visita, los siguientes: a) 1 planchador de rodillo, b) 2 lavadora marca Girbau, modelo hs4110 pm-v; c) 2 secadora rotativo, marca American Dryer, modelo: ADS 120; d) 1 lavadora marca LG, modelo wt19wsbp; y e) 1 bascula (limpieza y calibración).

a) 1- PLANCHADOR DE RODILLO:

SERVICIO SOLICITADO:

- Limpieza de Filtros
- Mantenimiento Preventivo de Motores de Extracción de Aire y Movimiento de Cadena.
- Suministro e Instalación de Válvula Solenoide de Circuito de Control.
- Suministro e instalación de válvula solenoide de circuito de control.
- Limpieza general (utilizando Equipo Adecuado) y Desmontaje de todas las Piezas Necesarias para una mejor limpieza).
- 5 libras de Grasa para engrase de todas las partes móviles que lo requieran,
- Reparación de fugas en tuberías de vapor si se presentasen antes y durante el mantenimiento.
- Cambio Válvula de desagüe.
- Mantenimiento general del sistema eléctrico eliminando falsos y cambiando accesorios de ser necesario para su buen funcionamiento.
- Rectificado de platinas de bronce y ajustes de su posición.
- Limpieza general del equipo utilizando compresor de aire.

b) 2- LAVADORAS MARCA GIRBAU: MODELO HS 4110 PM-V.

SERVICIO SOLICITADO:

- Limpieza general del equipo.
- Desmontando todas las puertas.
- Mangueras y Depósitos para un mejor acceso a la limpieza interna y externa se utilizará compresor.
- Desmontaje de motor ventilador para su limpieza.
- Se incluye el suministro e instalación de los siguientes repuestos: (12) Amortiguador Fricc. 154020011336 180N Referencia: 175091.
- Cambio de empaques del desagüe,

		<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de tubería de entrada de líquidos (manguera principal). - Cambio de pintura de rejillas de drenaje delanteras y traseras de lavadoras. - Suministro e instalación de empaque de puertas de dos lavadoras. - Suministro e instalación de MAIN Principal. <p>c) 2 – SECADORAS ROTATIVAS, MARCA: AMERICAN DRYER, MODELO: ADS 120.</p> <p>SERVICIO SOLICITADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza general del equipo, interior y exterior. - Suministro e instalación de (1) Serpentin. - Mantenimiento de motor de extracción de aire y rotación. - Se incluye desmontaje del motor, ejes, chumaceras y fajas para su revisión. - Reparaciones o repuestos de baleros, ejes y chumaceras. - Suministro del juego de fajas para secadora. - Suministro e instalación de electroválvula de entrada de aire para la compuerta. - Suministro de un detector de temperatura. - Otros: Limpieza de trampa de mota. - Ducto de salida y drenaje de pila. - 10 libras de grasa. <p>d) 1 – LAVADORA MARCA: LG MODELO: WT19WSBP.</p> <p>SERVICIO SOLICITADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de Ejes de Lavadoras y Partes Móviles. - Revisión de Mangueras. - Revisión y Reparación de Fugas de Agua en Dosificador. - Se incluye: la reparación de fugas de vapor y agua en tuberías de hasta 1" con sus accesorios. - Además de la limpieza de Trampa de Vapor a la salida de Desagüe de las Máquinas, ubicado en acera frente a la entrada trasera. <p>e) 1 – BASCULA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza y Calibración. <p>Plazo de Entrega: para primer servicio preventivo de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra. El segundo servicio según programación; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana.</p> <p>NOTA: El mantenimiento preventivo NO incluye ningún repuesto adicional al ofertado que se encuentre defectuoso al momento de su ejecución; en caso de ser necesarios los repuestos se cotizarán por separado para su respectiva autorización y tendrán tiempo de entrega estimado de 45 a 60 días calendarios.</p>		
1	Cada Uno	<p>R-2; 81218200; Rebobinado de Motor Eléctrico (Motor Eléctrico de 40 HP, 480 V, Trifásico, 60 HZ).</p> <p>OFERTARON:</p> <p>Lote No. 2 Renglón No. 2 Código 81218200: Rebobinado de Motor Eléctrico (Motor Eléctrico de 40 HP, 480 V, Trifásico, 60 HZ).</p> <p>Plazo de Entrega: de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana; GARANTÍA: DE 6 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.</p>	\$5,950.00	\$5,950.00
1	Cada Uno	<p>R-3; 70150200; Convertidor de Frecuencia FRN22 G11S-2JE, para 200V-208V-220V-230V-240V, Referencia 321612, para Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo HS 4110, 250 libras.</p> <p>OFERTARON:</p> <p>Lote No. 3 Renglón No. 3 Código 70150200: Convertidor de Frecuencia FRN22 G11S-2JE, para 200V-208V-220V-230V-240V, Referencia 321612, para Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo HS 4110, 250 libras; PLAZO DE ENTREGA: de 30 a 45 días calendario; CLASIFICACION DE EMPRESA: Grande.</p> <p>F.4.3. Organización/ Personal propuesto El Oferente debe presentar su organización propuesta indicando:</p> <p>Plazo de Entrega: de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana.</p>	\$8,700.00	\$8,700.00

		<p><u>PARA TODOS LOS LOTES.</u></p> <p><u>Coordinador</u> Vanessa Hasbún</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encargará de la coordinación y seguimiento de la ejecución del servicio. <p><u>Personal técnico especializado</u> Juventino Guzmán Cubias Jaime Adonay Guzmán Guevara Luis Alfonso Cabrera</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo /correctivo de acuerdo con la programación de actividad. Mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de los equipos de lavandería. Realizar los reportes del servicio realizado. Así como reportar los desperfectos detectados en el servicio para su reparación y mantenimiento. 		
		<p>Información adicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Forman parte integrante de esta Orden de Compra, la Oferta del Contratista presentada en el Hospital, el día 23 de octubre de 2024. <p><u>Garantía Exigida.</u> Todo Oferente deberá presentar a favor del Hospital Nacional “Santa Gertrudis”, San Vicente, a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria, Autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).</p> <p>a) <u>Garantía de Cumplimiento Contractual.</u> El importe de la Garantía de Cumplimiento, será del 10% del Monto Final de la Orden de Compra, según la LCP, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y la cual deberá ser presentada dentro de un Plazo de 10 días hábiles, siguientes a la Distribución de la Orden de Compra, Recepción de la Notificación de Orden de Inicio, el Oferente favorecido debe presentar la Garantía de Cumplimiento, y Estará Vigente por el periodo de 12 meses. (Formulario F10).</p> <p>Nota: De conformidad al Art. 26 inc. 1 de la LCP en los casos de Bienes de entrega Inmediata no será necesaria la entrega de la Garantía de Cumplimiento Contractual. (No Aplica); Esta Garantía no será Exonerada y será Obligatorio presentarla, aunque haya realizado la Entrega del Suministro de Inmediato o en el Tiempo Estipulado, esto debido que no se está Solicitando la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$38,380.00

SON: treinta y ocho mil trescientos ochenta 00/100 dólares

OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 18/09/2024; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL SEÑOR SAUL ERASMO MANZANARES MARTINEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO II; COMO ADMINISTRADORA DE LA COMPRA Y SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, saul.manzanares@salud.gob.sv; TELEFONO: 2393-9541 Y 2393-9540. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN EL PROCESO DE COMPRA No. SEI 015/2024 HNSG – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA, REBOBINADO DE MOTOR Y COMPRA DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL; LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, TELEFONO (503): 2393-9524 Y 2393-9597, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA. **ADEMAS DEBERAN PASAR A RETIRAR Y FIRMAR ORDEN DE COMPRA EN ORIGINAL, EN LA U. C. P. DEL HOSPITAL, DE LO CONTRARIO QUEDARA A CRITERIO DEL JEFE DEL ALMACEN SI ACEPTA RECIBIR EL PRODUCTO O NO. NOTA:** AL MOMENTO DE TRAMITAR EL QUEDAN RESPECTIVO DEBERAN PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL, DECLARACION JURADA PARA PAGO EN DEPOSITO A CUENTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS MYPE.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TEL (503): 2393-9599; rafael.cornejo@salud.gob.sv; Y CORPORACION NOBLE, S. A. de C. V., EN 31 AVENIDA SUR Y 12 CALLE PONIENTE No. 632, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR; TEL (503): 2500-7124, 2500-7154 Y 2500-7100; licitaciones@corporacionnoble.com; **Persona de Contacto:** LIC. GUSTAVO ALBERTO VASQUEZ REQUENO.

[Handwritten signature]

Titular o Designado



[Handwritten signature]

Suministrante

Wifredo Osorio



Elaborado por: rcornejo

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP del Hospital de San Vicente

PREVISION
NO:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Vicente 08 de Noviembre del 2024

No. Orden: 080/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDO GENERAL	-	-
2	Cada Uno	<p>R-1; 81201026; Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para Equipo de Lavandería, en el cual se Incluyen los Equipos para cada visita, los siguientes: a) 1 Planchador de Rodillo; b) 2 Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo: HS 4110 PM-V; c) 2 Secadoras Rotativas, Marca: AMERICAM DRYER, Modelo: ADS 120; d) 1 Lavadora Marca: LG, Modelo: WT19WSBP; y e) 1 Bascula (Limpieza y Calibración).</p> <p>El Proponente, se Obliga a Ejecutar o desarrollar el Servicio bajo los términos siguientes:</p> <p>a) 1 PLANCHADOR DE RODILLO: <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza de Filtros. - Mantenimiento Preventivo de Motores de Extracción de Aire y Movimiento de Cadena. - Suministro e Instalación de Válvula Solenoide de Circuito de Control. - Limpieza General (utilizando Equipo Adecuado y Desmontaje de todas las Piezas Necesarias para una mejor Limpieza). - 5 libras de Grasa para Engrase de todas las Partes Móviles que lo Requieran.</p> <p>-Incluir Engrase de la Cadena. -Reparación de Fugas en Tuberías de Vapor si se Presentasen antes y durante el Mantenimiento, -Cambio de Válvula de Desagüe. -Mantenimiento General del Sistema Eléctrico, eliminando Falsos y Cambiando Accesorios de ser necesario para su Buen Funcionamiento. -Rectificado de Platinas de Bronce y Ajustes de su Posición. -Limpieza General del Equipo.</p> <p>Desmontando Partes, para Mejorar la Limpieza, Utilizando un Compresor de Aire.</p> <p>b) 2- LAVADORAS Marca: GIRBAU; Modelo: HS 4110 PM-V. <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza General del Equipo. - Desmontando todas las Puertas. - Mangueras y Depósitos para un mejor Acceso a la Limpieza Interna y Externa, deberán utilizar Compresor. - Desmontaje de Motor Ventilador para su Limpieza.</p> <p><u>Deberán incluir el Suministro e Instalación de los Sigüientes Repuestos:</u> - 12 AMORT. FRICC. 154020011336 180N REF 175091. - Cambio de Empaques del Desagüe. - Limpieza de Tubería de Entrada, de Líquidos (Manguera Principal). - Cambio de Pintura de Rejillas de Drenaje Delanteras y Traseras de Lavadoras. - Suministro e Instalación de Empaque de Puertas de dos Lavadoras. Suministro e Instalación de MAIN Principal.</p> <p>c) 2 - SECADORAS ROTATIVAS, MARCA: AMERICAM DRYER, MODELO: ADS 120. <u>Servicio Solicitado:</u> - Limpieza General del Equipo, Interior y Exterior. - Suministro e Instalación de (1) Serpentin.</p>	\$ 11,865.00	\$23,730.00

- Mantenimiento de Motor de Extracción de Aire y Rotación.

Incluir:

- Desmontaje del Motor, Ejes, Chumaceras y Fajas para su Revisión.
- Reparaciones o Repuestos de Baleros.
- Ejes y Chumaceras.
- Suministro del Juego de Fajas para Secadora.
- Suministro e Instalación de (2) Electroválvulas de Entrada de Aire para la Compuerta.
- Suministro de un Detector de Temperatura.

Otros:

- Limpieza de Trampa de Mota.
- Ducto de Salida y Drenaje de Pila.
- 10 libras de Grasa.

d) 1 - LAVADORA MARCA: LG MODELO: WT19WSBP.

Servicio Solicitado:

- Ajuste de Ejes de Lavadoras y Partes Móviles.
- Revisión de Mangueras.
- Revisión y Reparación de Fugas de Agua en Dosificador.

Además, deberá Incluir:

- La Reparación de Fugas de Vapor y Agua en Tuberías de hasta 1" con sus Accesorios.
- Además de la Limpieza de Trampa de Vapor a la Salida de Desagüe de las Máquinas, ubicado en acera frente a la entrada trasera.

e) 1 – BASCULA.

- Limpieza y Calibración.

OFERTARON:

F.2.1. Listado de alcances a desarrollar

Lote No. 1 Renglón No. 1 Código 81201026:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de lavandería, en el cual se incluyen los equipos para cada visita, los siguientes: a) 1 planchador de rodillo, b) 2 lavadora marca Girbau, modelo hs4110 pm-v; c) 2 secadora rotativo, marca American Dryer, modelo: ADS 120; d) 1 lavadora marca LG, modelo wt19wsbp; y e) 1 bascula (limpieza y calibración).

a) 1- PLANCHADOR DE RODILLO:

SERVICIO SOLICITADO:

- Limpieza de Filtros
- Mantenimiento Preventivo de Motores de Extracción de Aire y Movimiento de Cadena.
- Suministro e Instalación de Válvula Solenoide de Circuito de Control.
- Suministro e instalación de válvula solenoide de circuito de control.
- Limpieza general (utilizando Equipo Adecuado) y Desmontaje de todas las Piezas Necesarias para una mejor limpieza).
- 5 libras de Grasa para engrase de todas las partes móviles que lo requieran,
- Reparación de fugas en tuberías de vapor si se presentasen antes y durante el mantenimiento.
- Cambio Válvula de desagüe.
- Mantenimiento general del sistema eléctrico eliminando falsos y cambiando accesorios de ser necesario para su buen funcionamiento.
- Rectificado de platinas de bronce y ajustes de su posición.
- Limpieza general del equipo utilizando compresor de aire.

b) 2- LAVADORAS MARCA GIRBAU: MODELO HS 4110 PM-V.

SERVICIO SOLICITADO:

- Limpieza general del equipo.
- Desmontando todas las puertas.
- Mangueras y Depósitos para un mejor acceso a la limpieza interna y externa se utilizará compresor.
- Desmontaje de motor ventilador para su limpieza.
- Se incluye el suministro e instalación de los siguientes repuestos: (12) Amortiguador Fricc. 154020011336 180N Referencia: 175091.
- Cambio de empaques del desagüe,

		<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de tubería de entrada de líquidos (manguera principal). - Cambio de pintura de rejillas de drenaje delanteras y traseras de lavadoras. - Suministro e instalación de empaque de puertas de dos lavadoras. - Suministro e instalación de MAIN Principal. <p>c) 2 – SECADORAS ROTATIVAS, MARCA: AMERICAN DRYER, MODELO: ADS 120.</p> <p>SERVICIO SOLICITADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza general del equipo, interior y exterior. - Suministro e instalación de (1) Serpentin. - Mantenimiento de motor de extracción de aire y rotación. - Se incluye desmontaje del motor, ejes, chumaceras y fajas para su revisión. - Reparaciones o repuestos de baleros, ejes y chumaceras. - Suministro del juego de fajas para secadora. - Suministro e instalación de electroválvula de entrada de aire para la compuerta. - Suministro de un detector de temperatura. - Otros: Limpieza de trampa de mota. - Ducto de salida y drenaje de pila. - 10 libras de grasa. <p>d) 1 – LAVADORA MARCA: LG MODELO: WT19WSBP.</p> <p>SERVICIO SOLICITADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de Ejes de Lavadoras y Partes Móviles. - Revisión de Mangueras. - Revisión y Reparación de Fugas de Agua en Dosificador. - Se incluye: la reparación de fugas de vapor y agua en tuberías de hasta 1" con sus accesorios. - Además de la limpieza de Trampa de Vapor a la salida de Desagüe de las Máquinas, ubicado en acera frente a la entrada trasera. <p>e) 1 – BASCULA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza y Calibración. <p>Plazo de Entrega: para primer servicio preventivo de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra. El segundo servicio según programación; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana.</p> <p>NOTA: El mantenimiento preventivo NO incluye ningún repuesto adicional al ofertado que se encuentre defectuoso al momento de su ejecución; en caso de ser necesarios los repuestos se cotizarán por separado para su respectiva autorización y tendrán tiempo de entrega estimado de 45 a 60 días calendarios.</p>		
1	Cada Uno	<p>R-2; 81218200; Rebobinado de Motor Eléctrico (Motor Eléctrico de 40 HP, 480 V, Trifásico, 60 HZ).</p> <p>OFERTARON:</p> <p>Lote No. 2 Renglón No. 2 Código 81218200: Rebobinado de Motor Eléctrico (Motor Eléctrico de 40 HP, 480 V, Trifásico, 60 HZ).</p> <p>Plazo de Entrega: de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana; GARANTÍA: DE 6 MESES, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.</p>	\$5,950.00	\$5,950.00
1	Cada Uno	<p>R-3; 70150200; Convertidor de Frecuencia FRN22 G11S-2JE, para 200V-208V-220V-230V-240V, Referencia 321612, para Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo HS 4110, 250 libras.</p> <p>OFERTARON:</p> <p>Lote No. 3 Renglón No. 3 Código 70150200: Convertidor de Frecuencia FRN22 G11S-2JE, para 200V-208V-220V-230V-240V, Referencia 321612, para Lavadora Marca: GIRBAU, Modelo HS 4110, 250 libras; PLAZO DE ENTREGA: de 30 a 45 días calendario; CLASIFICACION DE EMPRESA: Grande.</p> <p>F.4.3. Organización/ Personal propuesto El Oferente debe presentar su organización propuesta indicando:</p> <p>Plazo de Entrega: de 30 a 45 días calendario, posterior a recibir orden de compra; CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana.</p>	\$8,700.00	\$8,700.00



		<p><u>PARA TODOS LOS LOTES.</u></p> <p><u>Coordinador</u> Vanessa Hasbún</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encargará de la coordinación y seguimiento de la ejecución del servicio. <p><u>Personal técnico especializado</u> Juventino Guzmán Cubias Jaime Adonay Guzmán Guevara Luis Alfonso Cabrera</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar tareas de mantenimiento preventivo /correctivo de acuerdo con la programación de actividad. Mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de los equipos de lavandería. Realizar los reportes del servicio realizado. Así como reportar los desperfectos detectados en el servicio para su reparación y mantenimiento. 		
		<p><u>Información adicional.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Forman parte integrante de esta Orden de Compra, la Oferta del Contratista presentada en el Hospital, el día 23 de octubre de 2024. <p><u>Garantía Exigida.</u> Todo Oferente deberá presentar a favor del Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente, a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria, Autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).</p> <p>a) <u>Garantía de Cumplimiento Contractual.</u> El importe de la Garantía de Cumplimiento, será del 10% del Monto Final de la Orden de Compra, según la LCP, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y la cual deberá ser presentada dentro de un Plazo de 10 días hábiles, siguientes a la Distribución de la Orden de Compra, Recepción de la Notificación de Orden de Inicio, el Oferente favorecido debe presentar la Garantía de Cumplimiento, y Estará Vigente por el periodo de 12 meses. (Formulario F10).</p> <p><u>Nota:</u> De conformidad al Art. 26 inc. 1 de la LCP en los casos de Bienes de entrega Inmediata no será necesaria la entrega de la Garantía de Cumplimiento Contractual. (No Aplica); Esta Garantía no será Exonerada y será Obligatorio presentarla, aunque haya realizado la Entrega del Suministro de Inmediato o en el Tiempo Estipulado, esto debido que no se está Solicitando la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes.</p>		
		TOTAL.....		\$38,380.00

SON: treinta y ocho mil trescientos ochenta 00/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DEL DISTRITO SUR DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS, CON TELEFONO (503): 2393-9566 PARA CUALQUIAR DUDA HACERCA DE LA ENTREGA EN DICHO ALMACEN; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.


Titular o Designado




Suministrante

 Wilfredo Osoño

