



ACTA DE ENTREGA MICROBÚS NUEVO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al Manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de transportes y procedimiento 5.1 de recepción y entrega de vehículos propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Región Occidental, y a través de su Directora, Dra Dora María Vega, un Microbús Nissan Urvan DX año 2017, combustible: Diesel, costó \$30,922.38, según orden de compra SLV10-0000014133 21/2/2017 Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis R9/NMFPNUD, con las siguientes características:

| PLACA | MODELO | TIPO | CHASIS | MOTOR | COLOR |
|---------|----------|----------|-------------------|-------------|--------|
| N-10514 | URVAN DX | MICROBÚS | JN1TC2E26Z0013625 | YD25416047A | BLANCO |

| ESTADO DEL VEHICULO | BUENO | MALO | OBSERVACIONES |
|--------------------------|-------|------|---------------|
| No. DE VIDRIOS | 11 | | |
| No. DE VÍAS | 2 | | |
| LUCES DELANTERAS | B | | |
| LUCES TRASERAS | B | | |
| No MANECILLAS EXTERNAS | 4 | | |
| No MANECILLAS INTERNAS | 6 | | |
| BRAZOS Y ESCOBILLAS | 3 Y 3 | | |
| No. DE ESPEJOS | 3 | | |
| GUARDAFANGOS | B | | |
| TAPICERÍA | B | | |
| No. DE PUERTAS | 4 | | |
| TAPÓN TANQUE COMBUSTIBLE | B | | |
| TAPÓN DE RADIADOR | B | | |
| MOLDURAS (MONOGRAMA) | 5 | | |
| ENCENDEDOR | 1 | | |
| ANTENA | B | | |
| RADIO CD PLAYER.KENWOOD | B | | |
| MICA Y PALANCA | 1 Y 1 | | |
| No. DE LLAVES | 5 | | |
| No DE LLANTAS | 5 | | |
| No. DE COPAS | 4 | | |
| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE | 1/4T. | | |
| KILOMETRAJE | 39 km | | |

- JUEGO DE ALFOMBRAS,
- MANUAL DEL PROPIETARIO
- LIBRETA GARANTÍA MTTO.
- PARACHOQUES DELANTERO Y TRACERO
- COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018
- CINTURONES DE SEGURIDAD 14 Y PARRILLA DELANTERA BUENA
- AIREADOR BUENO
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BUENO
- SISTEMA DE LIMPIAPARABRISA. BUENO
- TABLERO DE INSTRUMENTOS FUNCIONANDO
- EXTINGUIDOR
- REFRACTANTE(CONO)
- LLAVE L
- ESTADO DE LA CARROCERÍA SIN GOLPES
- 2 TAPASOLES.

Ministerio de Salud

Solicitud y Vale de Salida De Materiales

Fecha de Solicitud 26 09 17 Fecha de Despacho 26 09 2017
 Día Mes Año Día Mes Año

Vale No 01
 Almacén _____

REGIÓN DE SALUD OCCIDENTAL

| Unidad que Solicita y Recibe | Unidad | Descripción | Cantidad Solicitada | | Cantidad Despachada | | Costo Unitario | Costo Total |
|--|--------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | Enteros | Decimales | Enteros | Decimales | | |
| 0 1 | C/U. | MICRO BUS NISSAN URVAN 2017 | XXXX | XXXXXX | XXXXX | XXXXXX | | |
| LAS ESPECIFICACIONES DE ESTAS MOTOCICLETAS SON: No. ITEM PLACA TIPO CHASIS MOTOR COLOR 1 N-10514 MICROBUS JN1TC2E26Z0013625 YD25416047A BLANCO 2 N-10515 MICROBUS JN1TC2E26Z0012752 YD25412861A BLANCO | | | | | | | | |
| NOTA: ESTOS MICROBUSES ESTARÁN AL SERVICIO DE DICHA REGIÓN | | | | | | | | |

Fin de Comprobante

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Suma De Códigos | Cantidad Despachada | Costo Unitario | Transportista: |
| Código de Material | Solicitante: | Preparo: | Recibido: |
| Columna | DR. DORA MARÍA VEGA | | |
| 1. Contabilidad Secretaria de Estado | DIRECTORA REGIÓN SALUD OCCIDENTAL | | |
| 2. Contabilidad Hospitales | | | |
| 3. Ambas contabilidades | | | |