



2

### ACTA DE ENTREGA MICROBÚS NUEVO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al Manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de transportes y procedimiento 5.1 de recepción y entrega de vehículos propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior, se hace entrega en calidad de asignación a la Región Occidental, y a través de su Directora, Dra Dora María Vega, un Microbús Nissan Urvan DX año 2017, combustible: Diesel, costo \$30,922.38, según orden de compra SLV10-0000014133 21/2/2017 Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis R9/NMFPNUD, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-10515	URVAN DX	MICROBÚS	JN1TC2E26Z0012752	YD25412861A	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	No. DE VIDRIOS	11	
No. DE VÍAS	2		
LUCES DELANTERAS	B		
LUCES TRASERAS	B		
No MANECILLAS EXTERNAS	4		
No MANECILLAS INTERNAS	6		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	3 Y 3		
No. DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	B		
TAPICERÍA	B		
No. DE PUERTAS	4		
TAPÓN TANQUE COMBUSTIBLE	B		
TAPÓN DE RADIADOR	B		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	5		
ENCENDEDOR	1		
ANTENA	B		
RADIO CD PLAYER.KENWOOD	B		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
No. DE LLAVES	5		
No DE LLANTAS	5		
No. DE COPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4T.		
KILOMETRAJE	39 km		

- JUEGO DE ALFOMBRAS,
- MANUAL DEL PROPIETARIO
- LIBRETA GARANTÍA MTTO.
- PARACHOQUES DELANTERO Y TRACERO
- COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018
- CINTURONES DE SEGURIDAD 14 Y PARRILLA DELANTERA BUENA
- AIREADOR BUENO
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BUENO
- SISTEMA DE LIMPIAPARABRISA. BUENO
- TABLERO DE INSTRUMENTOS FUNCIONANDO
- EXTINGUIDOR
- REFRACTANTE(CONO)
- LLAVE L
- ESTADO DE LA CARROCERÍA SIN GOLPES
- 2 TAPASOLES.

