



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



**Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel**

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 11 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 201/2022
 Solicitante: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. Solicitud No: 05/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ABSOLUTE PURE CHEMISTRY INC. S.A. DE C.V. (APK INC S.A. DE C.V.) NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA. Correo electrónico: apk.inc@hotmail.com.
 Dirección: Colonia Roma y Calle Roma N.º 189, San Salvador. administracion@apkinsc.com
 Teléfono: 2261-1622

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MÍN SAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	-----	81201380	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.</p> <p>TRABAJO A REALIZAR:</p> <p>CAMBIO DE TUBERIA DE AIREACIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SERVICIO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESMONTAJE DE TUBERIA DE 2" Y 3" • DESMONTAJE DE DOS VÁLVULAS CHECK • DESMONTAJE DE UNIÓN DE TUBERIAS DE PALAJES METÁLICOS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 3" DE BRONCE SISTEMA DE PASTILLA • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 4" DE HIERRO FUNDIDO DÓBLE DISCO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3" GALVANIZADA, CON TRECE SALIDAS DE AIRE EN TUBERIA DE 1", CON ACCESORIOS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PARA TUBERIA DE 3" CON PALANJES METÁLICOS DE 3" Y REPARACIÓN DE LÁMINA • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 2" GALVANIZADA CON TRECE SALIDAS DE AIRE EN TUBERIA DE 1", CON ACCESORIOS <p>INCLUYE PINTURA GALVITE EN TODA LA TUBERIA NUEVA Y LA UNIÓN.</p>	\$7,725.00	\$7,725.00
TOTAL X US\$							67,725.00

(TOTAL EN LETRAS): SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:			
• OBSERVACIÓN	Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100,00 (sin incluir IVA), favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.	C.C. *ALMACÉN: *UPI: *UACI: *BUDGETO *SOLICITANTE ADM: DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quiebra, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardajacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato, u orden de Compra.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS



Administrador de la Orden: Lic. Daniel García Salgado Jefe de Unidad de Medio Ambiente Teléfono: 2792-3073; 2792-3074	Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
	FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 16 MAY 2022