

COMPROBANTE CONTABLE
 (En Dólares)



Descripción ALTA COMPENSACION POR DAÑOS EN EQUIPO ANTIGUO

Código Institucional	3303	T.M.	2	Proyecto Inversión	
Código USEFI	011	A.O.	1	Etapa del Proyecto	
Nro de Partida	1100007670	A.E.			
Tipo de Partida	1	F.R.			
Fecha de Registro	17.10.2019	Fecha de Mayorización	17.10.2019		

Código	Concepto	Estructura Presupuestaria	Nº Compromiso	Fuente de Financ.	Centro Gestor	Debe	Haber
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios				522412	28,700.00	
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores						28,700.00

Total por Partida: 28,700.00 28,700.00


 ELABORADO




 REVISADO



COMPROBANTE CONTABLE
 (En Dólares)



Descripción ALTA COMPENSACION POR DAÑOS EN EQUIPO ANTIGUO

Código Institucional	3303	T.M.	2	Proyecto Inversión	
Código USEFT	011	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
Nro de Partida	1100007671	A.E.			
Tipo de Partida	1	F.R.			
Fecha de Registro	17.10.2019	Fecha de Mayorización	17.10.2019		

Código	Concepto	Estructura Presupuestaria	Nº Compromiso	Fuente de Financ.	Centro Gestor	Debe	Haber
24119004	Equipos Informáticos				522412	900.00	
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores						900.00

Total por Partida: 900.00 900.00


 ELABORADO




 REVISADO



Fredy Y. Raymundo Cartagena. Colaborador Financiero1 Seccion Control de Activo Fijo

De: Maritza Castillo Funes. Jefe de Medicos Partos
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 12:34 p.m.
Para: Fredy Y. Raymundo Cartagena. Colaborador Financiero1 Seccion Control de Activo Fijo;
Brenda Rivera - Encargada de Mobiliario y Equipo - H1M
Asunto: RV: equipo de usg

Buen día:
Adjunto desglose, requerido.
Atte.



Dra. Maritza C. Castillo Funes

Jefe del Departamento de Emergencia

Teléfono: (503) 2591 4839

Correo: maritza.castillo@isssegob.sv

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Final Calle Arce y 23 Av. Sur N° 1303,

San Salvador, El Salvador

DM - 900098330
3000442872
300044283

De: [Redacted]
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 12:24 p.m.
Para: Maritza Castillo Funes. Jefe de Medicos Partos
Asunto: Re: equipo de usg

Doc. 1100007670
1100007671
AA-12514

Buenos días doctora,

Detalle desglose de precios de equipo de ultrasonido entregado. Saludos.

- Equipo de ultrasonido LOGIQ F6	\$13,700.00
- Sonda lineal L6-12-RS	\$ 3,500.00
- Sonda Convexa Volumétrica RAB2-6-RS	\$ 4,500.00
- Sonda Convexa 4C-RS	\$ 3,500.00
- SondaEndocavitaria E8C-RS	\$ 3,500.00
- Impresora térmica Sony UP-D898MD	\$ 900.00
- UPS marca FORZA 1KVA	\$ 300.00

\$28,700.00

9214
C.P.
El mié., 16 oct. 2019 a las 9:36, Maritza Castillo Funes. Jefe de Medicos Partos (<Maritza.castillo@isssegob.sv>) escribió:



Buenos días estimada Ingeniera.

Estatus AF 37 N° inventario 353105985 Centrocoste 522412

Ce. costo	Act. fijo	N° invent	Denominación del activo fij	Fe. capit.	Val. adq.	Amo. acum.	Val. cont.	Estatus AF
522412	300044282	353105985	IMPRESORA TERMICA	17.10.2019	900.00	33.73-	866.27	37
522412	300044283	300106304	UPS	17.10.2019	300.00	11.24-	288.76	37
522412	900098330	921400028	ULTRASONOGRAFO PARA GINECOLOGIA	17.10.2019	28,700.00	1,075.66-	27,624.34	37
*522412					29,900.00	1,120.63-	28,779.37	

Doc. CONTABLES - 1100007670
1100007671





ORDEN DE COMPRA

18/JUNIO/2019


Por este medio autorizamos a **PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** para que provea/suministre equipo de ultrasonido LOGIQ F6, marca: General Electric, modelo: LOGIQ F6, a nuestro Asegurado: **INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	Equipo de Ultrasonido LOGIQ F6 *DICOM *LogiqView (Vista Panorámica)	\$ 29,900.00
Precio Total		\$ 29,900.00

(Valor Incluye IVA)


IMPORTANTE:

Favor enviar Factura Crédito Fiscal a favor de **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.** (NIT # 0614-160715-001-5; NRC # 21019-6) al Depto. de Reclamos Seguros Generales (con Atención de Lic. Jaime Aguirre), además es necesario nos adjunten documento original de Acta donde Asegurado firma y sella a conformidad de recibido y entregado el trabajo/servicio realizado y la Orden de compra en original.



REF.: INC. 321/2019





ACTA DE RECEPCIÓN E INSTALACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que el día 11 de Julio de 2019, se hizo la entrega en instalaciones del Hospital Materno infantil 1° de Mayo el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD
EQUIPO DE ULTRASONIDO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQF6	1

1522412

Además de os siguientes accesorios:

- Sonda lineal L6-12-RS
- Sonda Convexa Volumétrica RAB2-6-RS
- Sonda Convexa 4C-RS
- Sonda Endocavitaria E8C-RS
- Impresora térmica Sony UP-D898MD
- UPS marca FORZA 1KVA

Firman dando fe de lo anterior:



[Handwritten signature]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



[Redacted signature area]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO





SOLICITUD DE SERVICIO Y ORDEN DE TRABAJO
DIVISION ADMINISTRATIVA- SISTEMA DE MANTENIMIENTO

Recepción en Mantenimiento

No. 1900170
Fecha: 04 FEB 2019

Dependencia Solicitante: HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO No. 04 FEB 2019

Servicio, Secc. EMERGENCIA 522 416 Tel. 2591-4786

DATOS DEL EQUIPO

Nombre ULTRASONOGRAFO PARA GINECOLOGÍA Y OBSTET Marca GENERAL ELECTRIC

Modelo LOGIQ P5 PREMIUM No. Serie 137176SU4 No. Inventario 921400004 No. Técnico

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO

SE SOLICITA REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA UBICADO EN EL AREA DE SELECCION DEL DPTO. DE EMERGENCIA, 1RA. PLANTA.

VALOR DE ADQUISICION: \$46426.71

VALOR EN LIBROS: \$4642.67

FECHA DE ADQUISICION: 24/03/2011

REPORTO DE EMERGENCIA
LIC. HELEN MARTINEZ JEFE DEL DPTO. DE EMERGENCIA
HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO
LIC. CARLOS A. VELASCO MORALES ADMINISTRADOR
HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO
DR. ARMANDO LUCHA DIRECTOR

Su solicitud será atendida Sí No

Motivo por el cual no será atendida su solicitud.

Fecha estimada de entrega del trabajo

f) Jefe Sección Mantenimiento

ORDEN DE TRABAJO

Interna Empresa Contratista :

Prioridad Asignada:

Instrucciones Especiales:

Técnico (s) Asignado (s).

Fecha:

RECEPCION EN COMPAÑIA

AUTORIZACION

Con Equipo

Sin Equipo

Lugar y Fecha

Nombre

f)

f)

Fecha de Entrega del Equipo:

OBSERVACIONES.

f)

SELO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
SELO

EL SOLICITANTE UTILIZARA SOLAMENTE LOS ESPACIOS EN VERDE

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Preventivo

Correctivo

INFORME TECNICO: Se realizó revisión de equipo de ultrasonido, el cual tiene dañados los transductores (3) lineal vaginal y 4D (presentan artefactos en las imágenes), además tiene dañado el impresor y monitor (no se visualizan arcos de estudio), debido al costo de estas repuestas y al precio actual en el país, se recomienda sustituir dicho equipo.

CAUSA QUE ORIGINO LA FALLA:

COSTO DIRECTO DEL TRABAJO

MANO DE OBRA

Nombre del Técnico	Tiempo Utilizado		Salario/Hora	TOTAL
	H. Normal	H. Extras		
Miguel Alejandro Hernández				
(A) SUB - TOTAL				

MATERIALES

Código	Cantidad	Presentac.	DESCRIPCION	Alm.	Plaz.	Costo Unitario	TOTAL

(B) SUB - TOTAL \$

OTROS COSTOS: (Transporte, Viáticos, etc.)

(C) SUB - TOTAL \$

TOTAL \$

(A) + (B) + (C)

RECEPCION DEL TRABAJO FINALIZADO

EN DEPENDENCIA SOLICITANTE
 Dr. David Francisco Menjivar Díaz
 DOCTOR EN MEDICINA
 J.V.P.M. No. 6133

Fecha: _____

EN MANTENIMIENTO

Fecha: _____

() _____
 Jefe Sección

OBSERVACIONES:



Walter J. Lopez Hernandez - Sup. Mtto H1M

Para: Carlos A. Velasco - Administrador Hospital 1° de Mayo; Maritza Castillo Funes. Jefe de Medicos Partos; david.menjivar@ml.iss.gov.sv:
CC: Luis A. Herrera Medrano - Jefe de Mantenimiento - H1M

Buenos días
Lic. Carlos Velasco

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que el fin de semana (Domingo 3 de enero de 2019) se dio una filtración de agua en el área de la clínica de selección, al verificar de dónde provenía El derrame de agua se determinó que este procedía del área de Odontología de una de las clínicas la cual se encuentra justo arriba de la clínica donde se dio el problema, al realizar la inspección se encontró una manguera de uno de los sillones destrabada, de higiene uno esto sucedió de acuerdo a la presión de las tuberías de agua potable ya que los fines de semana es poca la de manda por eso se eleva la presión de dichas tuberías, por lo que ya se procedió a solventar el problema y además a la instalación de válvula para cerrarla los fines de semana y así evitar futuros inconvenientes

Atta. Walter Lopez
Supervisor de Mtto.
Hospital 1° de mayo

Maritza Castillo Funes. Jefe de Médicos Partos

De: Brenda Rivera - Encargada de Mobiliario y Equipo - H1M
Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 10:17 a.m.
Para: Maritza Castillo Funes. Jefe de Médicos Partos
Asunto: pantallas de activo fijo por inventario afectado en emergencia

a continuación envío información requerida

Visualizar activo fijo: Datos maestros	
Valores activos fijos	
Act. fijo	900031090 0 ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGIA Y OBST 4D
Clase	AC_9000 EQU.MED.QUIRURGICO Sociedad ISSS
General	Dependiente tiempo Asignaciones Origen Seguros Valoración
Datos generales	
Denominación	ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGIA Y OBST 4D
Txt. núm. pra. AF	ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGIA Y OBST 4D
Determ. cuentas	DC 06 Equipos Medicos y de Laboratorio
Número de serie	1371765U4
Número de inventario	921402004
Cantidad	1.00 Unidad
<input checked="" type="checkbox"/> Gestión habéncia	
Inventario	
Último inventario el	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Incluir AF en lista de inventario
Nota de inventario	<input type="text"/>
Información contabilidad	

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 900031090 0 ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGIA Y OBST 4D
 Clase: AC_9000 EQU.MED.QUIRURGICO Sociedad ISSS

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Seguros Valoración

Intervalo del 29.05.2018 hasta el 31.12.9999

Centro de coste: 522416 DEPTO. DE EMERGENCIA
 CeCo responsable: []

Centro: H010 H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO
 Emplazamiento: []

Fondos: 2.000 RECURSOS PROPIOS
 Área funcional: 0190303 GINECOLOGIA HIEM
 Centro gestor: 522416 DEPTO. DE EMERGENCIA

Mostrar tipo de serie.
 Otros intervalos

Visualizar activo fijo: Datos maestros

Valores activos fijos

Act.fijo: 900031090 0 ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGIA Y OBST 4D
 Clase: AC_9000 EQU.MED.QUIRURGICO Sociedad ISSS

General Dependiente tiempo Asignaciones Origen Seguros Valoración

Supranúmero de AF: 921404 ULTRASONOGRAFO P GINECOLOGÍA Y OBSTETRI..

General

Número de Serie 1: []
 Número de Serie 2: []
 Número de Serie 3: []
 F.Ini.Gara: 09.12.2010
 F.Fin.Gara: 09.06.2012

Equipo de Computo

Marca: GENERAL ELECTRIC
 Modelo Equi. Computo: LOGIQ PS P REMIUM

Le solicito un favor.

Para asignar número de inventario y capitalizar el equipo LOGIQ F6, recibido el 11 julio 2019, de activo fijo, nos solicitan el desglose de precio de los componentes del equipo.

DETALLE DE LA OFERTA			
Ítem	Características	Cantidad	Precio Unitario
1	Equipo de Ultrasonido LOGIQ F6 ▶ DICOM ▶ LogiqView (Vista panorámica)	1	
	Transductor Endocavitario (3-9 Mhz)	1	
	Transductor Lineal (6-13 Mhz)	1	
	Transductor Convexo Volumétrico (2-5 Mhz)	1	
	Licencia 3D/4D	1	
	Impresora Térmica Sony UP-D898MD	1	
	UPS 1KVA Online	1	
			Total (Incluye IVA)

Nuevamente, agradeciendo toda su colaboración.

Atte.



Dra. Maritza C. Castillo Funes

Jefe del Departamento de Emergencia

Teléfono: (503) 2591 4839

Correo: maritza.castillo@issss.gob.sv

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Final Calle Arce y 23 Av. Sur N° 1303,