

DEPARTAMENTO DE Mantenimiento
Obras en ejecución o ejecutadas con fondos públicos.
(Enero-diciembre de 2019)

Nombre de la obra	Ubicación	Costo total de la obra	Fuente de financiamiento	Fecha de inicio	Tiempo de ejecución	Número de beneficiados	Empresa constructora	Empresa supervisora	Responsable de la obra	Forma de pago	Garantías	Código de contrato
Reparación de paredes agrietadas, cielo falso y pintura.	Casa de Cultura de Intipucá, La Unión. Av. Ursulo Márquez, Barrio Concepción Intipucá	Material adquirido por la red de casas de cultura	N/A	Octubre de 2018	3 meses	150	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A
Cambio de luminarias en área de paleontología zoología y oficinas	Museo de Historia Natural, Final Calle Los Viveros Col. Nicaragua	Material adquirido por el MUHNE S	N/A	21/1/2019	Un día	17	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	N/A	N/A	N/A
Reparación de pasamanos en salones de prácticas	Ballet Folklórico Nacional, ubicado en 6a. Av. Nte. No. 319, San Salvador	\$145.00	GOES	21/2/2019	Un día	60	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A
Reparación de muro de mampostería	Casa de Cultura de San Isidro Cabañas, ubicada en	\$290.00	GOES	19/2/2019	Un día	250	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A

	2a Av. norte y Calle Boanerges Bautista, Barrio El Centro											
Construcción de división de tablayeso con base de bloque de concreto	Zoológico Nacional, ubicado en Final Calle Modelo, Fte. Res. Modelo, San Salvador	\$495.00	GOES	7/3/2019	6 días	38	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	N/A	N/A	N/A
Reparación de sistema eléctrico y de luminarias	Casa de Cultura de San Isidro Cabañas, ubicada en 2a Av. Nte. y Calle Boanerges Bautista, Barrio El Centro	Material adquirido por la red de casas de cultura	N/A	19/3/2019	4 días	250	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	N/A	N/A	N/A
Pintura de facias interiores	Edif. A-5, ubicado en C. Guadalupe y Av. Juan Pablo II, Plan Maestro Centro de Gobierno	\$600.00	GOES	8/4/2019	Un día	217	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Arq. Meybel Valiente	N/A	N/A	N/A
Bajar nivel de	Casa					100						

brocal de caja resumidero de aguas lluvias y reparación de bordes de acera socavada por escorrentía	Salarrué, ubicada en Km 10 carretera a Los Planes de Renderos, S.S	\$120.00	GOES	23/4/2019	2 días		Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A
Mejora de jardines	Casa Salarrue, ubicada en Km 10 carretera a Los Planes de Renderos, S:S	\$350.00	GOES	9/4/2019	2 días		Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Arq. Meybel Valiente	N/A	N/A	N/A
Montaje de 16 luminarias de 2 tubos cada una	Biblioteca de Santa Ana, ubicada en Calle Libertad Pte. entre 6a y 8a Av. Norte Santa Ana	\$176.00	GOES	6/5/2019	Un día	210	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	N/A	N/A	N/A
Reparación de piso en área de bajada de aguas lluvias y canaleta de drenaje a cuneta	Teatro Presidente, ubicado en Final Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador	\$335.00	GOES	13/5/2019	Un día	7000	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A

Pintura en oficinas y pasillos del Ministerio de Cultura	Edificio A5, Plan Maestro, Centro de Gobierno. San Salvador	\$4,500.00	Fondo circulante de la dirección administrativa y despacho	3/6/2019	Un mes	217	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez y Arq. Claudia Hernández	N/A	N/A	N/A
Adecuación de servicio sanitario para persona con discapacidad	DPI, ubicada en 17 Av. Sur No. 430, San Salvador	Material adquirido por la DPI	N/A	22/8/2019	5 días	2 personas con discapacidad	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Arq. Meybel Valiente	N/A	N/A	N/A
Instalación de barras de seguridad en estantes dexon	Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, ubicada en Av. Cuscatlán y 4ª C. Ote. No. 124 San Salvador	\$100.00	GOES	13/8/2019	Un día	Una persona	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	N/A	N/A	N/A
Alineado y fijación de tubo de acometida de línea primaria	Teatro Nacional Francisco Gavidia, ubicado en 2ª Calle Oriente y 6 Av. Norte Barrio La Cruz San Miguel.	\$115.00	GOES	6/9/2019	Un día	1200	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	N/A	N/A	N/A

Reparación de línea secundaria tramo de entrada a las instalaciones del Sitio Arqueológico San Andrés	Kilómetro 32 carretera a Santa Ana, departamento de La Libertad	\$150.00	GOES	25/9/2019	Un día	5000	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	No aplica	N/A	N/A
Desmontaje de puertas de emergencia de los 3 niveles e instalación de chapas antipánico	Edif. A-5, ubicado en C. Guadalupe y Av. Juan Pablo II, Plan Mtro. Centro de Gobierno	\$300.00	GOES	30/9/2019	3 días	217	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Arq. Eduardo Góchez	No aplica	N/A	N/A
Impermeabilización de canal y losa	Teatro Presidente, ubicado en Final Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador	\$280.00	GOES	14/10/2019	Un día	7000	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	No aplica	N/A	N/A
Remodelación de oficina del Departamento Jurídico del Ministerio de Cultura	Edificio A5, Plan Maestro, Centro de Gobierno. San Salvador	\$6,891.00	GOES	7/10/2019	Un mes	9	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Arq. Claudia Hernández	No aplica	N/A	N/A
Reparación de luminarias e	Casa de Cultura de											

instalación de tomacorrientes	Cuyultitán, ubicada en Lotificación La Fuente, Pje 3, N° 5	\$300.00	GOES	5/11/2019	Un día	200	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	No aplica	N/A	N/A
Reparación de artefactos sanitarios	Teatro Nacional de San Salvador ubicado en Av. Monseñor Romero Frente a Plaza Morazán, Centro Histórico de San Salvador	\$375.00	GOES	12/11/2019	Un día		Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. René Cañénguez	No aplica	N/A	N/A
Desmontaje y montaje de lámparas, focos y reflectores quemados	Ex Capres ubicada en Av. Los Diplomáticos B. San Jacinto San Salvador	\$600.00	GOES	28/11/2019	Un día	85	Departamento de Mantenimiento	Departamento de Mantenimiento	Ing. Miguel Lara	No aplica	N/A	No aplica
Construcción de gradas metálicas de emergencia para el 3er nivel del Ministerio de Cultura	Edif. A-5, ubicado en C. Guad. y Av. Juan Pablo II, Plan Mtro. C. de Gobierno	\$35,369.00	GOES	5/12/2019	Actualmente en proceso	217	Inversiones Magaña Mercado	Inversiones Magaña Mercado	Ing. René Cañénguez	Un solo pago	Garantía de buena obra	26474
Remodelación de baños del	Edificio A5, Plan											



edificio A-5 del Ministerio de Cultura	Maestro, Centro de Gobierno. San Salvador	\$57,572.00	GOES	3/12/2019	Actualmente en proceso	217	Inversiones Magaña Mercado y Asociados, S.A.	Inversiones Magaña Mercado y Asociados, S.A.	Ing. René Cañénguez	Un solo pago	Garantía de buena obra	26449
Cambio de ventanas en fachadas del edificio A-5	Edificio A5, Plan Maestro, Centro de Gobierno. San Salvador	\$62,150.00	GOES	10/12/2019	Actualmente en proceso	217	Invariable S.A. de C.V.	Invariable S.A. de C.V.	Arq. Claudia Hernández	Un solo pago	Garantía de buena obra	26486
Suministro de instalación de sistema de alarmas contra incendios en oficinas centrales del Ministerio de Cultura,	Edificio A5, Plan Maestro, Centro de Gobierno. San Salvador	\$17,164.70	GOES	9/12/2019	Actualmente en proceso	217	Omniservice S.A. de C.V.	Omniservice S.A. de C.V.	Ing. Miguel Lara	Un solo pago	Garantía de buena Obra	26438

NOTA: Actualizado al 14 de enero de 2020 conforme a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.